




# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus välillä Loimaa–Pori

JAAKKO KLANG | MIKKO LAUTALA | ALEKSI KRANKKA





# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus välillä Loimaa–Pori

JAAKKO KLANG  
MIKKO LAUTALA  
ALEKSI KRANKKA

RAPORTTEJA 33 | 2016

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA–PORI

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taitto: Linea Konsultit Oy

Kuvat: Linea Konsultit Oy

Kartat: Maanmittauslaitos lupa nro 20/MML/15, © Karttakeskus, L4356

Painopaikka: Juvenes Print

ISBN 978-952-314-434-7 (painettu)

ISBN 978-952-314-435-4 (PDF)

ISSN-L 2242-2846

ISSN 2242-2846 (painettu)

ISSN 2242-2854 (verkkójulkaisu)

URN URN:ISBN:978-952-314-435-4

[www.doria.fi/ely-keskus](http://www.doria.fi/ely-keskus)

# Esipuhe

Valtatie 2 Helsingistä Poriin toimii Satakunnan maakunnan pääliikenneyhteytenä pääkaupunkiseudulle ja se kuuluu EU:n päättämään TEN-T-verkkoon. Yhteysvälin pituudesta puolet sijaitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella ulottuen Loimaan, Huittisten, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin alueelle. Valtatietä on vuosien saatossa parannettu kohteittain pienempinä kokonaisuuksina: on porrastettu liittymiä, on rakennettu eritasoliittymiä ja vilkkaimmille osuuksille on tehty nelikaistaistuksia ja ohituskaistoja. Nykyisen tien liikennemäärät ja palvelutaso vaihtelevat kuitenkin osuuksittain merkittävästi.

Valtatien parantamiseksi on laadittu erillissuunnitelmia ja valtatieparantamista on sivuttu sekä liikennejärjestelmä- että kunnittaisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Koko valtatieparantamiseksi on käynnistymässä vuonna 2016 palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys. Pienien ja kustannustehokkaiden parantamistoimenpiteiden määrittämiseksi sekä käynnistyvän kehittämisselvityksen lähtöaineistoksi on tarpeen laatia valtatieparantamistarkastus.

Työn laatimisesta ovat vastanneet Mikko Lautala ja Aleksi Krankka Linea Konsultit Oy:stä. Työn aikana on kysytty kunnista ja sidosryhmiltä mielipiteet valtatieparantamistarpeista. Työn ohjausryhmätyöskentelyssä ovat olleet mukana:

Jaakko Klang	Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Juha Mäki	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vesa Virtanen	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kai Westerinen	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Timo Bäcklund	Varsinais-Suomen ELY-keskus

Turussa toukokuussa 2016



# Sisältö

<b>Esipuhe .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Nykytilanteen analyysi .....</b>	<b>8</b>
1.1 Suunnittelualue, liikennemäärät ja keskinopeudet.....	8
1.2 Onnettomuudet.....	11
1.3 Onnettomuuksien vähenemätavoite .....	13
<b>2. Toimenpideohjelma .....</b>	<b>14</b>
2.1 Yleistä.....	14
2.2 Kattegoria A: Ajoinatamaalaukset .....	15
2.3 Kattegoria B: Liikennemerkkijärjestelyt .....	18
2.4 Kattegoria C: Infratoimenpiteet .....	22
2.5 Yhteenveto toimenpiteistä ja vaikutuksista .....	27
<b>3. Jatkoimenpiteet ja seuranta .....</b>	<b>27</b>
<b>Liitteet.....</b>	<b>28</b>

*Liite 1. Onnettomuuskausamakartat.*

*Liite 2. Toimenpidelista.*


*Liite 3. Toimenpidekartat.*



# 1. Nykytilanteen analyysi


## 1.1 Suunnittelualue, liikennemäärät ja keskinopeudet

Valtatie 2 kulkee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Loimaalta aina Porin läpi Mäntyluotoon saakka. Tiejakson pituus on noin 118 km. Valtatien 2 liikennemäärät ovat välillä 3 200 – 18 300 ajon./vrk. Suurimmillaan valtatie liikennemäärä on Porin kohdalla valtatie 11 ja valtatie 8 välisellä tiejaksolla. Vähiten liikennettä on Huittisista etelän suuntaan. Raskaan liikenteen osuus vaihtelee välillä 7–21 % ollen suurimmillaan valtatie eteläpäässä välillä Loimaa–Kanteenmaa. Liikennemäärät ja suunnittelualue on esitetty tarkemmin liitteen 3 toimenpidekartoissa.




Kuva 1. Suunnittelualue.

Henkilöautojen liikennemäärät ovat liikenteen automaattisten mittauspisteiden perusteella kasvaneet molemmissa valtatie 2 tarkastelupisteissä viimeisen 10 vuoden aikana voimakkaasti: Nakkilassa 15 % ja Porin lentokentän kohdalla peräti 24 %. Humppilan LAM-piste sijaitsee hieman tarkastelualueen ulkopuolella, mutta riittävän lähellä kertoakseen, että valtatie eteläosassa liikennemäärät sen sijaan ovat laskeneet 12 % (kuva 2). Porin lentokentän kohdan liikennemäärien kasvua liki neljänneksellä voidaan pitää valtakunnan tasolle verrattuna erittäin merkittävänä.




Kuva 2. Valtatie 2 liikennemäärien kehitys vuosina 2005–2014, kevyet ajoneuvot (lähde: LAM-pisteet).

Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärät ovat – toisin kuin henkilöautojen – laskeneet. Mitä etelämmäksi valtatieä mennään, sitä enemmän raskaan liikenteen liikennemäärä on vähentynyt. Humppilan LAM-pisteessä raskas liikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa liki 20 %. Raskaan liikenteen luvuista on selvästi nähtävissä korrelaatio Suomen talouden nousuun vuoteen 2008 asti, minkä jälkeen liikennemäärät ovat merkittävästi vähentyneet.



Kuva 3. Valtatie 2 liikennemäärien kehitys vuosina 2005–2014, raskaat ajoneuvot (lähde: LAM-pisteet).

LAM-pisteiden keskinopeustietojen perusteella henkilöautot ajavat kahdessa tarkastelupisteessä kolmesta ylinopeutta: Humppilassa 85,2 km/h ja Nakkilassa 80,9 km/h (rajoitus 80 km/h). Tulos on perinteinen, sillä 80 km/h rajoitusalueella keskinopeudet ovat yleensä yli 80 km/h, mutta 100 km/h alueella keskimääräiset nopeustasot jäävät noin 100 km/h tuntumaan. Hälyttävintä on se, että myös raskaan liikenteen keskinopeudet ylittävät nopeusrajoituksen – erityisesti Humppilassa, jossa raskaan liikenteen osuus on yli 20 %.




Kuva 4. Valtatien 2 kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keskinopeudet ja nopeusrajoitus LAM-pisteen kohdalla vuosina 2010–2014 (lähde: LAM-pisteet).



## 1.2 Onnettomuudet

Valtatiellä 2 on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (2005–2014) yhteensä 1 541 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta eli noin 150 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksista 218 johti henkilövahinkoon (14 % kaikista onnettomuuksista). Onnettomuuksissa menehtyi yhteensä 11 ihmistä (kuva 5).

Valtatien onnettomuuksien vakavuusasteessa on tapahtunut myönteinen muutos: henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet peräti 35 % kun verrataan onnettomuuksia vuosina 2005–2009 ja vuosina 2010–2014. Onnettomuuksien kokonaismäärä oli laskussa 2006→2011, mutta vuodesta 2012 omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat kasvaneet voimakkaasti. Valtatien onnettomuustiheys 14,8 heva-onn. / 100 tie-km on 60 % suurempi kuin keskimäärin Suomessa valtateillä.



Kuva 5. Valtatien 2 liikenneonnettomuudet vuosina 2005–2014 (lähde: Tiira-onnettomuusrekisteri).

Kaikista onnettomuuksista liki puolet (48 %) oli peuraonnettomuuksia, joista kuitenkin onneksi vain alle yksi prosentti johti henkilövahinkoihin (taulukko 1). Toiseksi suurin osuus oli yksittäisonnettomuuksia (21 %), joista joka neljäs johti henkilövahinkoon. Yksittäisonnettomuuksia voidaan vähentää mm. nopeuksien hillinnällä (nopeusrajoitusten alentaminen), liikennevalvonnan lisäämisellä (rattijuopot, ylinopeudet) ja liikennenympäristön selkeyttämisellä (liikennemerkki- ja ajoratamerkintäjärjestelyt).

Valtatien liittymissä tapahtuvat onnettomuudet eli kääntymis-, peräänajo- ja risteämisonnettomuudet muodostavat 16 % kaikista onnettomuuksista. Huomionarvoista on, että näissä liittymissä tapahtuvissa onnettomuuksissa joka kolmas onnettomuus johti henkilövahinkoon. Kaiken kaikkiaan yksittäis-, kääntymis-, risteämis- ja kohtaamisonnettomuudet muodostavat peräti 74 % kaikista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista.

Suomen pääteille tyypillisiä kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksia on tapahtunut vain kuusi prosenttia kaikista onnettomuuksista (14 % loukkaantumisista), mutta kaksi kolmesta menehtyneestä on kuollut kohtaamisonnettomuudessa. Yhdestätoista kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta kolme oli alkoholionnettomuuksia. Jalankulku ja pyöräily ovat hyvin eroteltuna valtatiestä ja olosuhteet ovat melko hyvät, sillä vain noin yksi prosentti kaikista onnettomuuksista on tapahtunut jalan, pyörällä tai mopolla liikkuville.

Valtatiellä 2 on vuosien 2010–2014 onnettomuuksien perusteella yhteensä 55 onnettomuuskasamaa, joista kuitenkin peräti 33 on peuraonnettomuuskasamaa. Taulukossa 2 on esitetty kahdeksan suurinta kasamaa (onnettomuuskasamakartat löytyvät liitteestä 1).

Taulukko 1. Valtatien 2 onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin vuosina 2005–2014 (lähde: Tiira-onnettomuusrekisteri).

Onnettomuusluokka	Kaikki onnettomuudet	HEVA-onnettomuuksien osuus	HEVA-onnettomuudet
Yksittäisönn.	326	26 %	85
Kääntymisönn.	73	40 %	29
Risteämisönn.	83	30 %	25
Kohtaamisönn.	36	61 %	22
Peräänajo-önn.	83	22 %	18
Muu önn.	58	17 %	10
Ohitusönn.	57	16 %	9
Peuraönn.	736	1 %	7
Polkupyöräönn.	12	58 %	7
Mopo-önn.	7	57 %	4
Hirvionn.	56	2 %	1
Jalankulkijaönn.	2	50 %	1
Muu eläinönn.	12	0 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>1 541</b>	<b>14 %</b>	<b>218</b>

Taulukko 2. Valtatien 2 suurimmat onnettomuuskausakohteet vuosina 2010–2014, pois lukien peuraonnettomuuskausat (lähde: Tiira-onnettomuusrekisteri).

Kohde	Kunta	Önn.lkm	Önn.luokat	Tieosoite
Mt 2652 (Kyläsaarentie) liittymä, Ulasoori	Pori	12 kpl	- risteämisönn. (9 kpl) - kääntymisönn. (2 kpl) - muu önn. (1 kpl)	2 49/0
Tiilimäen eritasoliittymä, ramppi Luvianpuistokadulle etelän suunnasta (mutkan kohta)	Pori	12 kpl	- yksittäisönn. (11 kpl) - muu önn. (1 kpl)	2 47/4120
Mt 2653 (Harry Gullichsenintie) liittymä, Rieskala	Pori	8 kpl	- risteämisönn. (4 kpl) - peuraönn. (2 kpl) - kohtaamisönn. (1 kpl) - yksittäisönn. (1 kpl)	2 50/0
Mt 12883 (Pitkärannantie) ja mt 12883 (Haistilantie) liittymä, Haistila	Ulvila	7 kpl	- kääntymisönn. (3 kpl) - peräänajo-önn. (2 kpl) - risteämisönn. (1 kpl) - yksittäisönn. (1 kpl)	2 46/0
Valtatie 8 / Luvian puistokatu liikennevaloliittymä	Pori	7 kpl	- peräänajo-önn. (4 kpl) - risteämisönn. (3 kpl)	22010 34/260
Maalaiskunnantie ja Uudenniityntie liittymä	Pori	7 kpl	- risteämisönn. (4 kpl) - kääntymisönn. (1 kpl) - peräänajo-önn. (1 kpl) - peuraönn. (1 kpl)	2 49/1975
Huuhkajatien liittymästä 100 m etelään	Kokemäki	7 kpl	- yksittäisönn. (2 kpl) - peuraönn. (2 kpl) - hirvionn. (1 kpl) - ohitusönn. (1 kpl) - muu önn. (1 kpl)	2 40/1330
Tiilimäen eritasoliittymä, Maamiehenkadun rampin kohta	Pori	7 kpl	- peräänajo-önn. (3 kpl) - yksittäisönn. (2 kpl) - kohtaamisönn. (1 kpl) - muu önn. (1 kpl)	2 47/4600

### Yhteenveto valtatie 2 nykytilanteesta ja onnettomuuksista

- Valtatien liikennemäärä on välillä 3 200 – 18 300 ajon./vrk (suurin liikennemäärä välillä vt 11 – vt 8).
- Raskaan liikenteen osuus vaihtelee välillä 7–21% (suurin osuus tarkastelujakson eteläpäässä).
- Henkilöautojen liikennemäärä on kasvanut LAM-pisteissä viimeisen 10 vuoden aikana 15–24%.
- Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä on LAM-pisteiden perusteella vähentynyt.
- LAM-pisteiden keskinopeuksien perusteella 80 km/h rajoitusalueella ajetaan vuosittain ylinopeutta, mutta 100 km/h alueella nopeudet ovat maltillisempia.
- Valtatiellä on onnettomuuksia keskimäärin noin 150 vuodessa (kuolemaan johtanut onnettomuus keskimäärin joka vuosi).
- Henkilövahinko-onnettomuudet ovat viimeisen 10 vuoden aikana vähentyneet noin puoleen.
- Kaikista onnettomuuksista 48 % on vain omaisuusvahinkoihin johtavia peuraonnettomuuksia.
- Tyypilliset liittymäonnettomuudet (peräänajo-, kääntymis- ja risteämisonnettomuudet) muodostavat 16 % kaikista onnettomuuksista, mutta kolmasosan henkilövahingoista.
- Yksittäis-, kääntymis-, risteämis- ja kohtaamisonnettomuudet muodostavat peräti 74 % kaikista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista.
- Onnettomuuskasauksia on 55 kpl, joista kuitenkin peräti 33 on peuraonnettomuuskasauksia.
- Valtatien onnettomuustiheys 14,8 heva-onn. / 100 tie-km on 60 % suurempi kuin keskimäärin Suomessa valtateilla.

## 1.3 Onnettomuuksien vähenemätavoite

Valtakunnallinen liikenneturvallisuustyö on vuodesta 2001 alkaen perustunut tieliikenteen turvallisuusvisioon: *”Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”*. Myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelmaan on kirjattu sama visio. Vision rinnalle tarvitaan konkreettisia mitattavissa olevia tavoitteita, joiden avulla voidaan seurata liikenneturvallisuustyön vaikuttavuutta ja oikeasuuntaisuutta. Valtakunnallisena tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden paraneminen siten, että vuonna 2020 liikennekuolemien määrä on puolittunut ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähentynyt neljänneksellä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Valtatie 2 tavoitteiden lähtötasoksi on valittu viimeisen kolmen vuoden (2012–2014) onnettomuuksien keskiarvo ja tavoitevuodeksi 2025.

### Valtatie 2 onnettomuuksien vähenemätavoite vuoteen 2025

#### Kukaan ei kuole liikenteessä valtatiellä 2

- Liikennekuolemien ”0-tasoon” päästään vuonna 2025: liikennekuolemien viiden vuoden keskiarvo on mahdollisimman lähellä nollaa (nykytilanteen keskiarvo v. 2012–2014: 1,7 kuollutta / vuosi).

#### Liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenee jatkuvasti valtatiellä 2

- Vuonna 2025 valtatiellä 2 loukkaantuu enintään 20 henkilöä (nykytilanteen keskiarvo v. 2012–2014: 26 loukkaantunutta / vuosi).

# 2. Toimenpideohjelma

## 2.1 Yleistä

Valtatien 2 parantamistoimenpiteet on ryhmitelty tässä selvityksessä kolmeen eri kategoriaan:

- A) Ajouratamaalaukset (luku 2.2)
- B) Liikennemerkkijärjestelyt (luku 2.3) ja
- C) Infratoimenpiteet (luku 2.4).

A. Ajouratamaalaukset:
Ajokaistanuolien maalaaminen ajorataan rampille estämään väärään suuntaan ajo
Keltaisen sulkualueen maalaaminen estämään rampille väärään suuntaan ajo
Liittymäsaarekkeiden päätyjen maalaaminen keltaisella
Nykyisten ajoratamaalauksen uusiminen
Ohituskieltomaalaukset
Suojatimaalauksen muuttaminen pyörätien jatke -maalaukseksi
Täristävät ajoratamerkin
Valkoisen ohjausviivan maalaaminen
Väistämis- tai pysähtymisviivan merkitseminen

B. Liikennemerkkijärjestelyt:
2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämismuovisuusmerkin yhteyteen
Heijastinvarsin lisääminen olemassa oleviin liikennemerkkeihin
Hirvi- ja/tai peuravaroituksen merkitseminen
Kaarteiden taustamerkkien asentaminen
Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin lisääminen rampille estämään väärään suuntaan ajo
Kiihdytyskaista puuttuu -liikennemerkkin lisääminen rampille
Kolmion tai STOP-merkin lisääminen
Liikennemerkkin siirto parempaan paikkaan
Liittymän tai suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen
Mopojen siirtäminen valtatieltä jkp-tielle
Mutkan merkkien lisääminen
Nopeusrajoituksen alentaminen rautatien tasoristeyksen kohdalla
Nopeusrajoituksen nostaminen/laskeminen valtatiellä
Nopeusrajoitusmerkkien toistaminen myös tien vasemmalla puolella
Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen saavuttaessa päätien liittymään
Suojatiliikennemerkkien lisääminen
Suositusnopeusrajoitusmerkkien asentaminen hirvivaroituserkin yhteyteen
Suunnistaulujen kahdentaminen eritasoliittymän risteysillalla
Suunnistusviittojen siirto parempaan paikkaan
Vasemmalle/oikealle kääntyminen kielletty liikennemerkki

C. Infratoimenpiteet:
Erillissuunnitelman laatiminen: mm. liittymän parantaminen
Hirvivaroituserkin metsäautoteiden porttien tarkistaminen
Kaide erottamaan ajorata ja jkp-tie
Kaiteiden rakentaminen tai jatkaminen
Kameravalvonnan lisääminen/siirtäminen liittymään
Kameravalvontapaikan levikkeen leventäminen
Keskikaiteiden rakentaminen nykyiselle ohituskaistaosuudelle
Kiertoliittymän rakentaminen
Kiihdytyskaistan rakentaminen tai pidentäminen
Kääntymiskaistan rakentaminen
Liittymähaaran poistaminen
Liittymän kanavointi
Liittymän porrastaminen
Liittymäsaarekkeiden rakentaminen tai parantaminen
Muuttuva nopeusrajoitus liittymän kohdalle
Näkemien parantaminen
Ohjeistuksen vastaisen suojatien parantaminen tai poistaminen
Portaalien korjaaminen
Puuston poistaminen suunnistusviittojen edestä
Päällysteen parantaminen rampilla
Riista-aidan rakentaminen
Suojatien keskisaarekkeiden rakentaminen
Suunnistusviittojen siirtäminen
Turvasaarekkeiden rakentaminen
Uuden rumbisen rampin rakentaminen
Valaistuksen rakentaminen

## 2.2 Kategorija A: Ajoratamaalaukset


Seuraavassa on esimerkkejä valtatielle 2 esitettävistä ajoratamaalaustoimenpiteistä.

**Toimenpide:** Valkoisen ohjausviivan ja keltaisen sulkualueen maalaaminen rampin päähän.

**Toteutustapa:** Maalataan ramppien yläpäihin valkoiset ohjausviivat jäsentämään ajolinjoja. Samassa yhteydessä maalataan keltainen lyhyt/pieni sulkualue jäsentämään ajolinjoja. Tarvittaessa lisätään myös puuttuvat kääntymiskieltomerkit. Vastaavia toimenpiteitä on toteutettu mm. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

**Tavoite:** Pyritään estämään väärään suuntaan rampille kääntymiset.

**Esim.kohde:** Huittisten eritasoliittymä (vt 12, kt 41), molemmat rampit.




**Toimenpide: Ajokaistanuolien maalaaminen ja kielletty ajosuunta -liikennemerkit rampille.**

**Toteutustapa:** Maalataan tarvittaviin rampeihin kuhunkin 1–2 ajokaistanuolta. Liikennemerkkitoimenpiteenä toteutetaan samaan yhteyteen kielletty ajosuunta -liikennemerkit molemmin puolin rampia ja kahteen kohtaan noin 50 m etäisyydelle toisistaan (tuplamerkit).

**Tavoite:** Pyritään estämään väärään suuntaan rampille kääntymiset.

**Esim.kohde:** Peipohjan eritasoliittymä (mt 2140, mt 2470), molemmat rampit.



**Toimenpide: Liittymäsaarekkeiden päätyjen maalaaminen keltaisella.**

**Toteutustapa:** Maalataan kaikkien valtatie liittymien sivuteiden saarekkeiden sekä valtatie keskikaistojen päätyjen reunakivet keltaisella maalilla (osa saarekkeiden reunakivistä on mielekästä maalata kokonaan, ei vain päätyjä). Vastaavalla tavalla on jo toimittu jossain kohteissa, mutta syksyllä 2015 maalaukset puuttuivat vielä joistakin liittymistä. Eräissä kohteissa reunakivi on niin matalalla (tai reunakivi kulunut), että maalaus edellyttäneen reunakiven tai koko saarekkeen uusimisen.

**Tavoite:** Jäsennetään ajolinjoja ja parannetaan liittymän havaittavuutta.

**Esim.kohde:** Mt 231 (Kanteenmaantie) ja mt 2310 (Kanteenmaantie) liittymä, Kanteenmaantien haara.



**Toimenpide: Ohituskieltomaalaukset.**

Toteutustapa: Lisätään ohituskieltomaalaukset (tuplakeltaiset) sellaisiin kohteisiin, joissa ohitusmahdollisuus on nykyisin hyvin lyhyellä jaksolla.

Tavoite: Estetään turhat ohitukset ja vähennetään kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksia sekä ylinopeuksia.

Esim.kohde: Väli Ruskilantie – maantie 12885 (Tervasmäentie).



**Toimenpide: Ajoratamaalausten lisääminen ja uusiminen.**

Toteutustapa: Maalataan kaikkiin liittymiin kärkikolmion yhteyteen väistämiskiivot ja STOP-merkkien yhteyteen pysäytysviivat.

Tavoite: Korostetaan väistämisvelvollisuutta päätielle saavuttaessa ja lisätään havaittavuutta.

Esim.kohde: Merkitään väistämissiiva maantien 12897 (Suutarinmäentie) liittymään.



## 2.3 Kategoria B: Liikennemerkkijärjestelyt


Seuraavassa on esimerkkejä valtatielle 2 esitettävistä liikennemerkkijärjestelyistä.

**Toimenpide: Kaarteen taustamerkkien lisääminen mutkaan.**

**Toteutustapa:** Lisätään pahimpiin mutkiin kaarteen taustamerkit.

**Tavoite:** Varoitetaan mutkasta ja pyritään vähentämään suistumisonnettomuuksia mutkassa.

**Esim.kohde:** Tiilimäen eritasoliittymä, ramppi Luvianpuistokadulle etelän suunnasta (mutkan kohta) ja rampin pääty.




**Toimenpide: 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen (erityisesti rampin päätyjen suojatiet).**

**Toteutustapa:** Lisätään kaikkien sivuteiden suojateiden väistämisvelvollisuusliikennemerkkien tolppiin 2-suuntainen pyörätie -lisäkilpi.

**Tavoite:** Korostetaan väistämisvelvollisuutta ja lisätään pyöräilijöiden liikenneturvallisuuksia.

**Esim.kohde:** Nakkilan eritasoliittymä, etelän suunnasta nousevan rampin pääty.



**Toimenpide: Heijastinvarsien lisääminen olemassa oleviin liikennemerkkeihin.**

Toteutustapa: Lisätään heijastinvarret valtatie sivuteiden turvattomimpien suojateiden yhteyteen.

Tavoite: Parannetaan suojateiden havaittavuutta.

Esim.kohde: Mt 2652 (Kyläsaarentie) liittymä, Ulasoori, Kyläsaarentien suojatie



**Toimenpide: Kiihdytyskaista puuttuu -lisäkilven lisääminen rampille.**

Toteutustapa: Lisätään ramppien päätyihin väistämisvelvollisuus- tai muu vaara -merkkien yhteyteen kiihdytyskaista puuttuu -lisäkilvet.

Tavoite: Pyritään vähentämään peräänajoja silmukkarampin päädyssä ja kylkikolareita liityttäessä valtatielle.

Esim.kohde: Huittisten eritasoliittymä (vt 12, kt 41), etelän suunnan ramppi.



**Toimenpide:** Sivuteiden nopeusrajoituksen alentaminen saavuttaessa valtatie liittymään.

**Toteutustapa:** Muutetaan nykyinen 80 km/h rajoitus sivuteillä 50/60 km/h:iin noin 100–150 metrin matkalla ennen valtatie liittymää.

**Tavoite:** Ajonopeuksien hillintä ja onnettomuuksien vakavuuksien pienentäminen.

**Esim.kohde:** Mt 12791 (Voitoistentie) ja Merstolantie liittymä, Voitoistentien haara.



**Toimenpide:** Ohjeistuksen vastaisten nopeusrajoitusten alentaminen rautateiden tasoristeyksien kohdalla (valtatie sivuteillä).

**Toteutustapa:** Muutetaan nykyiset 80 km/h rajoitukset sivuteillä 50/60 km/h:iin rautateiden tasoristeyksien kohdalla.

**Tavoite:** Ajonopeuksien hillintä ja onnettomuuksien vakavuuksien pienentäminen.

**Esim.kohde:** Mt 2194 (Järilänvuorentie) ja mt 2464 (Järilän Koulutie) liittymä, Järilä, Järilän koulutien tasoristeyksen kohta



**Toimenpide: Nopeusrajoitusmerkkien toistaminen myös tien vasemmalla puolella pistemäisissä alentamiskohteissa.**

Toteutustapa: Lisätään nopeusrajoitusmerkki myös tien vasemmalle puolelle ajosuuntaan nähden.

Tavoite: Huomion kiinnittäminen nopeusrajoituksen vaihtumiseen ja ajonopeuksien hillintä.

Esim.kohde: Mt 231 (Kanteenmaantie) ja mt 2310 (Kanteenmaantie) liittymä, Kanteenmaa.



**Toimenpide: Pakollinen pysähtyminen -liikennemerkkien asentaminen valtatie sivuteiden liittymiin.**

Toteutustapa: Korvataan nykyinen kärkikolmio STOP-merkillä ja pysäytysviivalla (erityistä huomiota tulee kiinnittää pysäytysviivan sijaintiin).

Tavoite: Onnettomuuksien vähentäminen liittymässä.

Esim.kohde: Ulvilan keskustan eritasoliittymä, maantien 2443 (Yhdystie) tasoliittymä, Friitala.



## 2.4 Kategoria C: Infratoimenpiteet

Seuraavassa on esimerkkejä valtatielle 2 esitettävistä infratoimenpiteistä.

**Toimenpide: Automaattinen kameravalvonta.**

**Toteutustapa:** Asennetaan automaattinen kameravalvonta pahimpiin onnettomuuskasaumaliittymiin ja/tai turvattomimpiin liittymiin. Kameratolpat ovat siirrettävissä muualta valtatieltä 2.

**Tavoite:** Pyritään hillitsemään ylinopeuksia ja parantamaan turvattomimpia liittymiä.

**Esim.kohde:** Mt 2652 (Kyläsaarentie) liittymä, Ulasoori.




**Toimenpide: Kaiteen rakentaminen.**

**Toteutustapa:** Rakennetaan kaide erottelemaan ajoneuvoliikenne jalan ja pyörällä kulkijoista. Kaidepuutteita on myös kaarteissa ja linjaosuudella.

**Tavoite:** Pyritään vähentämään suistumisonnettomuuksia.

**Esim.kohde:** Tiilimäen eritasoliittymä, ramppi Luvianpuistokadulle etelän suunnasta (mutkan kohta) ja rampin pääty.



**Toimenpide: Keskikaiteen rakentaminen nykyiselle ohituskaistaosuudelle.**

Toteutustapa: Rakennetaan keskikaide nykyisille 2+1-ohituskaistaosuuksille.

Tavoite: Pyritään vähentämään kohtaamis-, ohitus- ja suistumisonnettomuuksia.

Esim.kohde: 2+1-ohituskaistaosuudet väellä Nakkila–Ulvila.



**Toimenpide: Kiertoliittymän rakentaminen.**

Toteutustapa: Korvataan nykyinen nelihaaraliittymä (esimerkiksi rampin päädyssä) kiertoliittymällä.

Tavoite: Pyritään vähentämään risteämis-, kääntymis- ja peräänajo-onnettomuuksia rampin päädyssä.

Esim.kohde: Harjavallan eritasoliittymä (kt 43, mt 2460), Porin suunnasta nousevan rampin pääty.



**Toimenpide: Kiihdytyskaistan rakentaminen.**

Toteutustapa: Täydennetään eritasoliittymiä rakentamalla puuttuvia kiihdytyskaistoja.

Tavoite: Pyritään vähentämään risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia ramppien päädyissä.

Esim.kohde: Nakkilan eritasoliittymä, Poriin suuntaan laskevan rampin pääty.



**Toimenpide: Liittymähaaran poistaminen.**

Toteutustapa: Jos käytössä on rinnakkainen yhteys valtatielle ilman merkittävää kiertomatkaa, poistetaan turha valtatie liittymähaara (erityisesti nelihaaraliittymä).

Tavoite: Pyritään vähentämään risteämis-, peräänajo- ja kääntymisonnettomuuksia liittymissä.

Esim.kohde: Ruskilantie ja Ruskilankatu liittymä, Ruskilantien haaran katkaiseminen ajoneuvoliikenteeltä.



**Toimenpide: Liittymän porrastaminen.**

Toteutustapa: Nelihaaraliittymän muuttaminen porrastamisella kahdeksi kolmihaaraliittymäksi.

Tavoite: Pyritään vähentämään risteämis-, peräänajo- ja kääntymisonnettomuuksia liittymissä.

Esim.kohde: Mt 12883 (Pitkärannantie) ja mt 12883 (Haistilantie) liittymä, Haistila.



**Toimenpide: Ohjeistuksen vastaisten liittymäsaarekkeiden parantaminen.**

Toteutustapa: Muutetaan nykyiset ohjeistuksen vastaiset pienet ympyrän muotoiset liittymäsaarekkeet ohjeistuksen mukaisiksi.

Tavoite: Pyritään vähentämään risteämis-, peräänajo- ja kääntymisonnettomuuksia liittymissä ja parantamaan liittymän havaittavuutta.

Esim.kohde: Mt 12804 (Risteentie) liittymä.



**Toimenpide: Ohjeistuksen vastaisten suojaiteiden parantaminen.**

Toteutustapa: Muutetaan nykyiset ohjeistuksen vastaiset suojatiet ohjeistuksen mukaisiksi (usein rakenteellisten toimien sijaan riittää nopeusrajoituksen alentaminen).

Tavoite: Turvataan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tienylitykset.

Esim.kohde: Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen maantien 2652 (Kyläsaarentie) suoja tielle (vaihtoehtona hidaste suojatien kohdalle).



**Toimenpide: Valaistuksen rakentaminen ohituskaistaosuudelle.**

Toteutustapa: Puuttuvan valaistuksen rakentaminen 2+2-ohituskaistaosuudelle.

Tavoite: Vähennetään onnettomuuksia ja turvattomuuden tunnetta ohituskaistaosuudella.

Esim.kohde: Nakkilan kohdan 2+2-ohituskaistaosuus.



## 2.5 Yhteenveto toimenpiteistä ja vaikutuksista

Nykytilanteen analyysin, maastokäyntien ja työryhmätyöskentelyn pohjalta valtatielle 2 on määritetty yhteensä yli 90 parantamiskohdetta, joihin on esitetty noin 250 toimenpidettä. Suurin osa toimenpiteistä on pieniä, kustannustehokkaita ja nopeasti toteutettavissa olevia. Toimenpiteet on jaettu kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuutaho ja karkea yksikkökustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 9,9 miljoonaa euroa (osa kustannusarvioista puuttuu, koska toimenpiteet vaativat jatkosuunnittelua). Toimenpiteet on esitetty listana liitteessä 2 ja kartalla liitteessä 3.

Pääsääntöisesti pieniä toimenpiteitä – kiireellisyysluokka 1 – on esitetty noin 200 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 2,1 miljoonaa euroa (taulukko 3). Kiireellisyysluokkaan 1 on sijoitettu myös muutama kaikkein tärkein isompi parannuskohde, mistä johtuen kiireellisyysluokan 1 kokonaiskustannusarvio on melko suuri (isojen toimien osuus 1,84 miljoonaa euroa). Muita isompia toimenpiteitä – kiireellisyysluokka 2 – on esitetty noin 40 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 7,8 miljoonaa euroa.

Taulukko 3. Hankkeiden, kustannusten ja heva-vähennyksen jakautuminen kiireellisyysluokkiin.

Kiireellisyysluokka	Hankkeiden lkm.	Kustannusarvio	Heva-vähennys
Luokka 1	206	2 067 500*	0,611
Luokka 2	43	7 828 500	0,568
<b>Yhteensä</b>	<b>249</b>	<b>9 896 000</b>	<b>1,179</b>

\* Sisältää muutaman isomman toimenpiteen: yhteensä 1,84 M€

Valtatiellä 2 on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin noin 22 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Tässä selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähennys on noin 1,2 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Todellisuudessa saavutettava vähennys on vieläkin suurempi, koska useat esitetyistä toimenpiteistä sijaitsevat eritasoliittymien rampeilla, joiden toimenpiteille ei voida määrittää laskennallisia onnettomuusvähennyksiä Tarva-ohjelmalla. Karkeana asiantuntija-arviona voidaan esittää, että ramppien toimenpiteillä saavutetaan noin 0,400 suuruinen vähennys, joten valtatie 2 toimenpiteiden kokonaisvähennys olisi noin 1,6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Jos onnettomuuksien määrän oletetaan pysyvän seuraavan viiden vuoden aikana samalla tasolla (yhteensä viidessä vuodessa noin 110 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta), saavutettaisiin esitetyillä toimenpiteillä seuraavan viiden vuoden aikana noin 7 % vähennys henkilövahinko-onnettomuuksissa. Suurempien vähennysten saavuttamiseksi vaaditaan järeämpiä toimia, kuten eritasoliittymien rakentamisia ja merkittäviä isompia liittymä- ja kaistajärjestelyitä. Toimenpiteiden myötä myös läheltä piti -tilanteet vähenisivät liikenneympäristön selkeytymisen myötä, onnettomuuksien vakavuusasteet pienenisivät sekä turvattomuuden tunne liikenteessä vähenisi.

## 3. Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa puitteissa toteuttamaan tulevana vuosina esitetyjä toimenpiteitä. Erityisesti ajoratamerkinnot ja liikennemerkinmuutokset ovat toteutettavissa helposti. Osa infra-toimenpiteistä vaatii jatkosuunnittelua ja toimenpiteiden suuri kokonaismäärä johtaa väistämättä siihen, että kaikkia toimenpiteitä ei voida toteuttaa yhdellä kertaa.

Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantalaveri järjestetään kahden vuoden kuluttua vuoden 2018 lopussa.

# Liitteet

Liite 1. Onnettomuuskasaumakartat.

Liite 2. Toimenpidelista.

Liite 3. Toimenpidekartat.

# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasaukset 2010–2014


Onnettomuuksien määrä

12

1

- Kuolemaan johtanut
- Loukkaantumiseen johtanut
- Ei henkilövahinkoja
- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylän verkko

Kartta 1 / 12



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskausat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä

12



Kuolemaan johtanut


Loukkaantumiseen johtanut

Ei henkilövahinkoja

Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylän verkko

Kartta 2 / 12



1:40 000



Taustakartha: MML / 2015

# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus



Onnettomuuskasaukset 2010–2014

Onnettomuuksien määrä



- Kuolemaan johtanut
- Loukkaantumiseen johtanut
- Ei henkilövahinkoja
- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 3 / 12



Taustakartta: MML / 2015

# Valtatie 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasausmat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä

12

Kuolemaan johtanut


Loukkaantumiseen johtanut

Ei henkilövahinkoja

Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 4 / 12



Taustakartta: MML / 2015

# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasausmat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä

12



Kuolemaan johtanut


Loukkaantumiseen johtanut

Ei henkilövahinkoja

Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 5 / 12



1:40 000



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus



Onnettomuuskasaukset 2010–2014

Onnettomuuksien määrä



- Kuolemaan johtanut
- Loukkaantumiseen johtanut
- Ei henkilövahinkoja
- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 6 / 12



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasausmat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä

12

Kuolemaan johtanut

1


Loukkaantumiseen johtanut

Ei henkilövahinkoja

Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylän verkko

Kartta 7 / 12



1:40 000

0 0,25 0,5 1 1,5 km

Taustakartta: MML 2015

# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskausamat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä



● Kuolemaan johtanut


● Loukkaantumiseen johtanut

● Ei henkilövahinkoja

— Ajoneuvoliikenteen verkko

— Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 8 / 12



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskausat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä

12

Kuolemaan johtanut

1


Loukkaantumiseen johtanut

Ei henkilövahinkoja

Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 9 / 12



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasausmat 2010–2014

Onnettomuuksien määrä

12

Kuolemaan johtanut

1


Loukkaantumiseen johtanut

Ei henkilövahinkoja

Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 10 / 12



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasaukset 2010–2014

Onnettomuuksien määrä


- Kuolemaan johtanut
- Loukkaantumiseen johtanut
- Ei henkilövahinkoja



Ajoneuvoliikenteen verkko

Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 11 / 12



# Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus

Onnettomuuskasautamat 2010–2014


Onnettomuuksien määrä

12

1

- Kuolemaan johtanut
- Loukkaantumiseen johtanut
- Ei henkilövahinkoja
- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko

Kartta 12 / 12



Taustakartta: MML / 2015

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
1	Mt-12627 (Ristimäenkuilmantie) ja Murrenharjuntie liittymä	Loimaa	Väistämisiivian maalaaminen Ristimäenkuilmantien sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2 29/250	-	3 320	Sivutien KVL 230, ei liittymätulppaa, ei valaistusta, 100 km/h, ohituskielto-alueet ok, kameravalvontatilat molempiin suuntiin liittymän eteläpuolella.
		Loimaa	Ristimäenkuilmantien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatieen liittymään.	1	ELY	600	0,001	12627 1/0	-	230	Tavoitteena, että valtatieen liittymään ei liitytä 80 km/h rajoituksella sivutietä. Sivutietä on liittymän ennakkovaroituksimerkki.
2	Mt-2294 (Kollasentie) liittymä	Loimaa	Väistämisiivian maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2 30/0	-	3 210	Sivutien KVL 135, liittymätulppa, ei valaistusta, 100 km/h, ei väistötilaa, ohituskielto-alueet ok.
		Loimaa	Liittymän ennakkovaroituksimerkin ja etäisyyttä-alueen lisääminen sivutielle noin 100-150 m päähän valtatieen liittymästä.	1	ELY	300	0,000	2294 1/0	-	130	Sivutiehaarassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroituksimerkki tai suunnistustaulu.
		Loimaa	Liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaisella.	1	ELY	500	0,001	2 30/0	-	3 210	Saareke melko ok kunnossa (pienät nurmetumiste).
3	Hirviadattu väli Humpilla - mt-12623 (Kiertolantie)	Loimaa	Tarkastetaan hirviadattajien kaikkien metsäautoliittymien portit ja viestitään eteenpäin, että ne pidetään aina suljettuna.	1	ELY	5 000	-	2 29/250 - 30/2950	5 547	-	Tarkasteluvälillä hirviadattojen sisällä lukuisia hirvieläimönnettomuuksia.
4	Mt-12623 (Majanojantie, Kiertolantie) liittymä	Loimaa	Väistämisiivian maalaaminen sivutiehaaraan (molemmat sivutiehaarat).	1	ELY	400	0,001	2 30/2950	-	3 210	Majanojantien (etelä) KVL 125, Kiertolantie (pohjoinen) KVL 110, pohjoisosaarassa ohjeistuksen vastainen liittymätulppa, ei valaistusta, 100 km/h, ohituskielto-alueet ok. Näkemät molemmista sivuhaaroista erittäin huonot päätien geometrian takia.
		Loimaa	Liittymän ennakkovaroituksimerkin ja etäisyyttä-alueen lisääminen sivutielle noin 100-150 m päähän valtatieen liittymästä (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	1 200	0,000	12623 1/4600	-	120	Sivutiehaarassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroituksimerkki tai suunnistustaulu.
		Loimaa	Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatieen liittymään (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	1 200	0,001	12623 1/4600	-	120	Tavoitteena, että valtatieen liittymään ei liitytä 80 km/h rajoituksella sivutietä.
		Loimaa	Kunnollisen liittymäsaarekkeen rakentaminen molempiin sivutiehaaroihin.	2	ELY	30 000	0,003	2 30/2950	-	3 210	Nykyinen liittymäsaareke ohjeistuksen vastainen "pieni ympyrä". Todettu, että ei akuuttia porrastustarvetta.
5	Leppisuon kohta	Loimaa	Kaiteen rakentaminen valtatieen eteläpuolelle.	2	ELY	7 500	0,004	2 30/5650 - 30/6025	375	3 210	Valtatie pengerrytetty ja jyrkää puustoa aivan tien vieressä.
6	Mt-12745 (Jalasjoentie) liittymä	Loimaa	Liittymän ennakkovaroituksimerkin ja etäisyyttä-alueen lisääminen sivutielle noin 100-150 m päähän valtatieen liittymästä.	1	ELY	300	0,000	12745 1/0	-	40	Sivutien KVL 45, ei liittymätulppaa, ei valaistusta, 100 km/h. Sivutiehaarassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroituksimerkki tai suunnistustaulu.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta-nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir-luokka	Tien-pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenne-määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
7	Mt 12619 (Kojonperäntie) ja mt 12743 (Saarenmaantie) liittyviä	Loimaa	STOP-merkin ja pysäytyksiävän lisääminen myös Kojonperäntien liittymähaaraan.	1	ELY	400	0,010	2 30/6553	-	3 210	Kojonperäntie (etelä) KVL 105, Saarenmaantie (pohjoinen) KVL 80. Kyseessä 4-haarialiittymä, jossa vain toisessa (vähäliikenteisemmässä) sivutielihaarassa on STOP-merkki. Todettu, että ei ole akuuttia porrastustarvetta.
		Loimaa	Liittymän ennakkovaroitusmerkin ja etäisyys-lisäkilven lisääminen Kojonperäntielle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.	1	ELY	300	0,000	12619 /0	-	100	Sivutielihaarassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroitusmerkki tai suunnistustaulu.
8	Rouskunkulman kohta	Loimaa	Hirvi(peura)varoitusalueen merkitseminen pohjoisen suuntaan ajettaessa nykyisen varoitusalueen loppumiskohdasta nykyisen riista-aidan alkamis-kohtaan asti.	1	ELY	200	0,002	2 30/6921 - 30/7860	939	3 210	Perusteluna hirvieläinonnettomuuskasuma. Etelän suuntaan kohta on jo merkitty varoituserkein.
9	Kouvolan kohta (hirvialtojen väli)	Punkalaidun	Hirvi(peura)varoitusalueen merkitseminen nykyisten hirvialtojen välille.	1	ELY	800	0,010	2 31/737 - 31/4276	3 539	3 130	Nykyisten hirvialtojen välillä kuusi erillistä peuraonnettomuuskasumaa.
10	Mt 231 (Kanteenmaantie) ja mt 2310 (Kanteenmaantie) liittyviä, Kanteenmaa	Punkalaidun	Lisätään pistemäisen 80 km/h rajoituksen alkamis-kohtiin nopeusrajoitusmerkit myös valtatien vasemmalle puolelle molemmista suunnista (ns. tuplamerkit). Tarkistettava samalla, että nykyiset merkit eivät ole liian matalalla.	1	ELY	400	0,002	2 31/2676	-	3 140	Kanteenmaantie (etelä) KVL 550, Kanteenmaantie (pohjoinen) KVL 565. Liittymässä pistemäinen valaistus, 80 km/h rajoitus ja oikealle kääntymiskaistat molemmista suunnista. Nykyiset 80-merkit mahdollisesti liian matalalla. Liittymän pohjoispuolelle suunnittella biokaasulaitos ja lamotetehdas sekä biokaasun jakelupiste.
		Punkalaidun	STOP-merkin lisääminen myös sivutien liittymäsaarekkeelle (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	800	0,002	2 31/2676	-	3 140	Sivuhaarojen nopeusrajoitus 60 km/h ja kummallakin suunnalla on suunnistustaulut.
		Punkalaidun	Kanteenmaantien liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaisella (vaatii pahasti nurmettuneen saarekkeen saneeraamista).	1	ELY	2 000	0,002	2 31/2676	-	3 140	Vastapuolen liittymähaaran reunakivi on jo maalattu keltaisella.
		Punkalaidun	Joukkoliikenteen käytöstä poistettujen pysäkkilevikkien poistaminen.	2	ELY	2 500	0,001	2 31/2676	-	3 140	
		Punkalaidun	Turvasaarekkeiden rakentaminen molemmalle sivuhaaralle (vähintään molemman saarekkeen kiveyksen uusiminen).	2	ELY	50 000	0,015	2 31/2676	-	3 140	Päätien toimintajärjestyksen mukaisesti tällaisessa vilkkaassa 4-haarialiittymässä tulisi olla vähintään turvasaarekkeet (pidemmällä tähtäimellä porrastus). Kunta toivoi kanavoimien täydentämistä.
		Punkalaidun	Mt. 12716 (Riuttantie) ja Mäkiläntien liittymässä sijaitsevien kameravalvontapöppien (2 kpl) siirtäminen Kanteenmaan liittymään.	1	ELY	7 500	0,007	2 31/2676	-	3 140	Nykyiset kameratolpat noin 2/33/3100.
11	Tornimäentien väistötilan tonttiliittymä	Punkalaidun	Väistötilan kohdalla valtatien pohjoispuolella sijaitsevan tonttiliittymähaaran poistaminen (vaatii tuesuunnitelman laatimisen).	1	ELY	2 000	0,002	2 31/4025	-	3 190	Väistötilan keskellä on ohjeistuksen vastaisesti tonttiliittymä. Turvallinen yhteys valtatiele on alle 200 m päässä Harjuntien väistötilalla varustetun liittymän kautta.

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta-nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
12	Mt-12728 (Hennioentie) liittymä	Huittinen	Liittymän ennakkovaroitusmerkin ja etäisyyss- lisaaminen sivutielelle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.	1	ELY	300	0,000	12728 1/0	-	60	Sivutien KVL 65, ei valaistusta. Porrastetun liittymän toisessa haarassa on jo suunnistustaulu. Liittymäalueella kaksi merkittävää suurta peuraonnettomuuskasua. Liittymäsaareke hyvässä kunnossa (mi. keltainen reunakivimaalaus).
		Huittinen	Nopeusrajoituksen nostaminen 80 -> 100 km/h porrastetun liittymän kohdalla.	1	ELY	600	-0,008	2 32/2264	-	3 130	Porrastus ohituskaistaosuuden päässä. Kohteessa tapahtunut hirveläinonnettomuuksia aidan päättymisen takia, mutta näkemät erittäin hyvät.
		Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2 32/1981	-	3 130	Liittymässä hyvät näkemät.
13	Mt-12729 (Kangasentie) liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2 32/2264	-	3 130	Sivutien KVL 90, ei valaistusta. Liittymässä hyvät näkemät. Liittymäalueella kaksi merkittävää suurta peuraonnettomuuskasua. Liittymäsaareke hyvässä kunnossa (mi. keltainen reunakivimaalaus).
14	Mt-12727 (Tammiaistentie) ja mt-12727 (Tammiaistentie) liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen kumpaankin sivutiehaaraan.	1	ELY	400	0,001	2 33/0	-	3 130	Tammiaistentie (etelä) KVL 100, Tammiaistentie (pohjoinen) KVL 150, ei valaistusta, 100 km/h. Todettu, että ei ole akuttia porrastustarvetta. Heikot näkemät erityisesti pohjoisen suuntaan valtatien geometrian (mäki) ja kalteen takia, mutta ei mitään tehtävissä.
		Huittinen	Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatien liittymään (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	1 200	0,001	12727 2/6269	-	120	Tavoitteena, että valtatien liittymään ei liityä 80 km/h rajoituksella sivuteiltä.
		Huittinen	Liittymän ennakkovaroitusmerkin ja etäisyyss- lisaaminen sivutielelle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	600	0,000	12727 2/6269	-	120	Sivutiehaaraassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroitusmerkki tai suunnistustaulu.
15	Niittymaan kohta	Huittinen	Kalteen rakentaminen valtatien pohjoispuolelle suojaamaan maatalusrakennusta.	1	ELY	5 000	0,004	2 33/550	-	3 130	
16	Huhtamon kohta (2 erillistä kohtaa)	Huittinen	Hirvi(peura)varoitusalueen jatkaminen nykyisten varoitusalueiden jatkeiksi (kaksi n. 700 m kohtaa).	1	ELY	800	0,004	2 33/550 - 33/1250	700	3 130	
17	Mt-12716 (Riuttantie) ja Mäkiäntie liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen kumpaankin sivutiehaaraan.	1	ELY, kunta	400	0,001	2 33/3085	-	3 120	Riuttalantien (etelä) KVL 140, ei valaistusta, 100 km/h. Todettu, että ei ole akuttia porrastustarvetta.
		Huittinen	Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatien liittymään (molemmat sivuhaarat).	1	ELY, kunta	1 200	0,001	12716 1/0	-	140	Tavoitteena, että valtatien liittymään ei liityä 80 km/h rajoituksella sivuteiltä.
		Huittinen	Liittymän ennakkovaroitusmerkin ja etäisyyss- lisaaminen sivutielelle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä (molemmat sivuhaarat).	1	ELY, kunta	600	0,000	12716 1/0	-	140	Sivutiehaaraassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroitusmerkki tai suunnistustaulu.
18	Mt-12721 (Paljoentie) ja mt-12721 (Vakkilantie) liittymästä etelän suuntaan	Huittinen	Kalteen rakentaminen valtatien pohjoispuolelle, noin 350 m.	2	ELY	7 500	0,008	2 33/6900 - 34/0	324	3 130	Valtatien pengerrytety ja jyrkää puustoa aivan tien vieressä.

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta-nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
19	Mt-12721 (Palojoentie) ja mt-12721 (Vakkilantie) liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen kumpaankin sivutiehaaraan.	1	ELY	400	0,001	2.34/0	-	3 130	Palojoentie (etelä) KVL 120, Vakkilantie (pohjoinen) KVL 90, ei valaistusta, 100 km/h. Todettu, että ei ole akuuttia porrastarvetta.
		Huittinen	Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatieen liittymään (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	1 200	0,000	12721.1/7459	-	100	Tavoitteena, että valtatien liittymään ei liityä 80 km/h rajoituksella sivuteitä.
		Huittinen	Liittymän ennakkovaroitusmerkin ja etäisyys-lisäkilven lisääminen sivutielelle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	600	0,000	12721.1/7459	-	100	Sivutiehaaraa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroitusmerkki tai suunnistustaulu.
20	Mt-12821 (Kirkonkyläntie) liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2.35/0	-	3 130	Sivutien KVL 70, tulppa, ei valaistusta, 100 km/h. Liittymäsaareke ok kunnossa, ml. keltaiset reunakivimaalaukset.
		Huittinen	Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatieen liittymään.	1	ELY	600	0,000	12821.1/0	-	70	Tavoitteena, että valtatien liittymään ei liityä 80 km/h rajoituksella sivuteitä. Sivuteillä on liittymän ennakkovaroitusmerkki.
21	Huikankulman kohta	Huittinen	Kaiteen rakentaminen (jatkaminen) valtatien eteläpuolella sijaitsevan kahden kaidejakson välisen aukon kohdalle, n. 50 m.	2	ELY	5 000	0,004	2.35/750	-	3 130	
22	Jokilevonkatu (teollisuusalueen liittymä)	Huittinen	Lisätään pistemäisen 80 km/h rajoituksen alkamiskohtiin nopeusrajoitusmerkit myös valtatien vasemmalle puolelle molemmista suunnista (ns. tuplamerkit).	1	ELY	400	0,001	2.35/2172	-	3 130	Kohteessa pistemäinen valaistus, 80 km/h rajoitus ja väistötila. Kameravalvontatolppa pohjoisen suuntaan.
		Huittinen	Hirvi(peura)varoituserkin toistaminen etelän suunnasta saavuttaessa noin 600 m ennen Jokilevonkadun liittymää.	1	ELY	200	0,001	2.35/1570	-	3 130	Perusteluna kaksi peuraonnettomuuskasua.
		Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	Kunta	200	-	-	-	-	Oletettavasti liittymätulppaa ei ole toteutettu raskaan liikenteen takia.
		Huittinen	Pidemmällä tähtämellä voi tulla kääntymiskaistojen rakentamistarve.	2	ELY	Erillinen suunnitelma	-	2.35/2172	-	-	Oletettavasti liittymätulppaa ei ole toteutettu raskaan liikenteen takia.
23 ei kartalla	Väli Jokilevo - mt-12716 (Riuttantie)	Huittinen	Riista-aidan rakentaminen.	2	ELY	250 000	0,015	2.33/3085 - 35/2172	9 806	3 130	
24	Jokilevon kohta (nykyinen lyhyt 100 km/h osuus)	Huittinen	Nopeusrajoituksen alentaminen 100 -> 80 km/h.	1	ELY	400	0,009	2.35/2325 - 35/3475	1 150	3 130	Perusteluna mm. se, että nykyinen 100 km/h jakso on ohjeistuksen vastaisesti liian lyhyt (vain 1,1 km, tulisi olla vähintään 3 km). Lisäksi etelän suunnasta saavutaan täysin erilaiseen liikennemuotoon Huittisten kohdalla nopeusrajoituksen alentuessa nykyisin 100->80->60 km/h. Muutoksen myötä matka-aika hidastuu 10 sec.

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
25	Mt 230 (Huittistenkatu) ja mt 12717 (Korkeakoskenkatu) liittymä	Huittinen	STOP-merkin lisääminen myös sivutien liittymäsaarekkeelle (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	800	0,008	2 35/3777	-	4 030	Huittistenkadun KVL 2890, Korkeakoskenkadun KVL 700. Korotettu kanavointi, 60 km/h, etelästä kääntymiskaistat molempiin suuntiin, pohjoisesta kääntymiskaista vasemmalle, STOP-merkit sivusuunnilla, keskisaarekkeiden päädyt maalattu keitaisella, liikenteenjakajissa heijastinvarret.
		Huittinen	2-suuntainen pp-lisäkilven lisääminen nykyisen väistämivelvollisuusmerkin yhteyteen (edellyttää kolmion lisäämisen nykyisen suojatemerkin yhteyteen, koska nykyinen STOP-merkki on vasta suojatien jälkeen).	1	ELY	400	0,008	2 35/3777	-	4 030	
		Huittinen	Lisätään pistemäisen 60 km/h ja myös 80 km/h rajoituksen alkamisohjain nopeusrajoitusmerkit myös valtatien vasemmalle puolelle molemmista suunnista (ns. tuplamerkit).	1	ELY	800	0,008	2 35/3777	-	4 030	Kohteessa nopeusrajoitus vaihtuu lyhyellä matkalla etelän suunnasta 100 - > 60 km/h.
		Huittinen	Liittymän porrastaminen (sis. alkulun).	2	ELY	200 000	0,073	2 35/3777	-	4 030	Liittymässä tapahtunut muutamia risteämishevoja. Hyvin tilaa porrastamiselle. Kunta toivonut alkulukua.
		Huittinen	Muuttuvat nopeusrajoitusmerkit liittymän kohdalle.	2	ELY	20 000	0,022	2 35/3777	-	4 030	
26	Mt 12713 (Loimijoen tie) liittymä	Huittinen	Pidemmällä tähtämällä kanavointi- ja kiihdytyskaistatarve (liittyy Sahnkon kauppaa-alueen laajenemiseen).	2	ELY	Erillinen suunnitelma	-	2 35/4935	-	-	Liittymässä 80 km/h, KVL 1650, pohjoisesta oikealle kääntymiskaista, väistötila, kunnallinen liittymäsaareke heijastinvarilla (ml. keltaiset reunakivimaalaukset). Liittyy Sahnkon kauppaa-alueen rakentumiseen (suunnitelma liittymän kanavoinnista vuodelta 2010).
27	Huittisten eritasoliittymä (vt 12, kt 41), etelän suunnan ramppi	Huittinen	Kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen myös rampin päätyyn tien vasemmalle puolelle (estämään rampille ajot valtatietä etelän suunnasta).	1	ELY	200	-	ramppi 22006	-	-	Kieitomerkki on jo liittymäsaarekkeella tien oikealla puolella.
		Huittinen	Kielletty ajosuunta -liikennemerkin (2 kp) lisääminen rampin päädyin lohenpystösaarekkeelle (estämään ajot rampilta vääraän suuntaan Porin päin).	1	ELY	400	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Muu vaara -varoituserkin ja kiihdytyskaista puuttuu - lisäkilven lisääminen rampille.	1	ELY	300	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Ajokaistanoilien maalaaminen lohenpystöliittymän kohdalle (molemmat puolet eli nousevalle ja polstuvalle liikenteelle).	1	ELY	400	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen rampin yläpäähän.	1	ELY	200	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Valkoinen ohjausviivan maalaaminen rampin yläpäähän jäsentämään vasemmalle kääntyvien ajolinjoja ja samassa yhteydessä keitaisen sulkualueen maalaaminen nykyisen kivetyn keskikaistan jatkeeksi (estämään vääraän suuntaan rampille kääntymiset).	1	ELY	400	0,002	41 18/1565	-	5 620	Ajorataaalueksia järeämpänä vaihtoehtona on ylläpöytävän keskikaistan jatkeen rakentaminen.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta-nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Huittinen	Kiihdytyskaistan rakentaminen etelään suuntaan.	2	ELY	100 000	0,010	2 35/5250	-	4 970	Pohjoisen suunnan rampin päädyssä on jo kiihdytyskaista Porin suuntaan. Liittyy Sahnkon kauppa-alueen rakentumiseen (suunnitelma liittymän parantamisesta vuodelta 2010).
28	Huittisten eritasoliittymä (vt 12, kt 41), Porin suunnan ramppi	Huittinen	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin lisääminen myös rampin päätyyn tien vasemmalle puolelle (estämään rampille ajot valtatietä Porin suunnasta).	1	ELY	200	-	ramppi 22006	-	-	Kieltoimerkki on jo liittymäsaarekkeella tien oikealla puolella.
		Huittinen	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin (2 kp) lisääminen rampin päädyyn lohenpryöstäsaarekkeelle (estämään ajot rampilta väärään suuntaan etelään päin).	1	ELY	400	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Ajokaistanuolien maalaaminen lohenpryöstiliittymän kohdalle (molemmat puolet eli nousevalle ja poistuvalla liikenteelle).	1	ELY	400	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen rampin yläpäähän.	1	ELY	200	-	ramppi 22006	-	-	
		Huittinen	Valkoisen ohjausviivan maalaaminen rampin yläpäähän jäsentämään vasemmalle kääntyvien ajolinjoja ja samassa yhteydessä keltaisen sulkualueen maalaaminen nykyisen kivetyn keskikaistan jatkeeksi (estämään väärään suuntaan rampille kääntymiset).	1	ELY	400	0,001	12 114/105	-	7 090	Ajorataa-alueita järeämpänä vaihtoehtona on ylläajettavan keskikaistan jatkeen rakentaminen.
		Huittinen	Nykyisen kiihdytyskaistan pidentäminen Porin suuntaan.	2	ELY	75 000	0,010	2 36/200	-	6 750	Kunta esittänyt kiihdytyskaistan pidentämistä.
29	Huittisten eritasoliittymä (vt 12, kt 41), risteys sillan kohta	Huittinen	Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (Nykyisen liikennevalojen kohdan 60 km/h rajoituksen ulottaminen eritasoliittymän ramppien päätyjen kohdalle asti).	1	ELY	400	0,027	12 114/0 - 114/350 41 18/1325 - 18/1687	712	8 480	Tarkastelualueen valtatien 2 ainoa risteys silta, jossa nopeusrajoitus ramppien päädyssä nykyisin 80 km/h.
30	Vt 12 (Raumantie) liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2 37/0	-	5 470	Valtatien 12 KVL 2670, maalauskin kanavoitu vasemmalle kääntymiskaista etelään suunnasta, pistemäinen 80 km/h.
		Huittinen	Lisätään pistemäisen 80 km/h rajoituksen alkamis kohtiin nopeusrajoitusmerkit myös valtatien vasemmalle puolelle molemmista suunnista (ns. tuplamerkit).	1	ELY	400	0,001	2 37/0	-	5 470	
		Huittinen	Puuston ratvaaminen pois suunnistustaulun edestä (Porin suunnasta saavuttaessa).	1	ELY	500	0,001	2 37/0	-	5 470	
		Huittinen	Liittymäsaarekkeen uusiminen.	1	ELY	3 000	0,003	2 37/0	-	5 470	Liittymäsaarekke hiekkä/nurmpipintainen ja reunakivi keltaisella maalattu, mutta kovin matala.
31	Mt 12804 (Risteentie) liittymä	Huittinen	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2 38/0	-	4 210	
		Huittinen	Kunnollisen liittymäsaarekkeen rakentaminen sivutiehaaraan.	2	ELY	15 000	0,003	2 38/0	-	4 210	Liittymässä pistemäinen valaistus. Sivutien KVL 420, liittymätulppa ohjeituksen vastainen ("pieni ympyrä"), sivutiellä 60 km/h.
32	Mt 12799 (Rajaojantie) ja Sonnilan kyläte liittymä	Kokemäki	Kunnollisen liittymäsaarekkeen rakentaminen sivutiehaaraan (molemmat sivutiehaarat).	2	ELY, kunta	30 000	0,003	2 39/148	-	4 210	Rajaojantie (etelä) KVL 85, liittymätulpat molemmat ohjeituksen vastaisia ("pieni ympyrä"), ei valaistusta. Todettu, että ei ole akuuttia porrastustarvetta.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Kokemäki	Väistämisiivian maalaaminen kumppaankin sivutehaaraan.	1	ELY, kunta	400	0,001	2 39/148	-	4 210	
		Kokemäki	Liittymän ennakkovaroitusmerkin ja etäisyys-Isäkiiven lisääminen sivutielle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä (molemmat sivuhaarat).	1	ELY, kunta	1 200	0,000	12799 1/0	-	80	Sivutehaarassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovaroitusmerkki tai suunnistuslaulu.
		Kokemäki	Sivutien nopeusrajoituksen alentaminen 80 > 50 km/h saavuttaessa valtatien liittymään (molemmat sivuhaarat).	1	ELY, kunta	1 200	0,000	12799 1/0	-	80	Tavoitteena, että valtatien liittymään ei liityä 80 km/h rajoituksella sivuteiltä.
33	Mt-2471 (Somnilantie) ja mt 12797 (Marjamiäentie) liittymä	Kokemäki	STOP-merkin lisääminen myös Marjamiäentien liittymäsaarekkeelle (Somnilantien haarassa on jo).	1	ELY	800	0,002	2 40/0	-	4 210	Somnilantien (pohjoinen) KVL 1255, Marjamiäentie (etelä) KVL 140, maalauskin kanavoitu oikealle kääntymiskaista etelän suunnasta, pistemäinen valaistus, pistemäinen 80 km/h tuplamerkillä, sivusuunnilla STOP-merkit, liikenteenjakajissa heijastinvarret, hyväkuntoiset liittymäsaarekkeet (ml. keltaiset maalaukset). Todettu, että ei ole akuuttia porrastustarvetta.
34	Peipohjan eritasoliittymä (mt 2140, mt. 2470), etelän suunnasta nouseva ramppi	Kokemäki	Nopeusrajoituksen porrastaminen 100 -> 80 -> 50 km/h rampilla ennen suojatielle saapumista.	1	ELY	400	-	ramppi 22075	-	-	Rampilla nykyisin 100 km/h rajoitus suojatien kohdalla rampin yläpäädyssä.
		Kokemäki	Tärinäraitojen merkitseminen rampille nopeusrajoituksen vaihtumiskohtaan.	1	ELY	500	-	ramppi 22075	-	-	Perusteluna rampin päädyssä sijaitseva suojatie.
		Kokemäki	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen myös rampin keskivaiheille molemmin puolin tietä (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22075	-	-	Kieltoimerkit ovat jo rampin päädyssä, mutta ne tulee toistaa rampin keskivaiheilla.
		Kokemäki	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22075	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnot.
		Kokemäki	Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen rampille ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22075	-	-	Rampin päädyssä on jo 2-suuntaisen pyörätien varoituserkki.
		Kokemäki	Rampin päädyn suojatien erottaminen reunakivilynjoin selvästi erilleen rampin päädyssä ja ajoradasta (ml. viisteiden poistaminen suojatien toisesta päädyssä).	1	ELY	5 000	-	ramppi 22075	-	-	
35	Peipohjan eritasoliittymä (mt 2140, mt. 2470), Porin suunnasta nouseva ramppi	Kokemäki	Nopeusrajoituksen porrastaminen 100 -> 80 -> 50 km/h rampilla.	1	ELY	400	-	ramppi 22075	-	-	Rampilla nykyisin 100 km/h rajoitus.
		Kokemäki	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen myös rampin keskivaiheille molemmin puolin tietä (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22075	-	-	Kieltoimerkit ovat jo rampin päädyssä, mutta ne tulee toistaa rampin keskivaiheilla.
		Kokemäki	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22075	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnot.
		Kokemäki	Väistämisiivian tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin yläpäähän.	1	ELY	200	-	ramppi 22075	-	-	

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
36	Peipohjan eritasoliittymä (mt 2140, mt. 2470), risteys sillan kohta	Kokemäki	Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h maantiellä 2140 ja maantiellä 2470 eritasoliittymän ylittävällä risteys sillalla.	1	ELY	400	0,003	2140 4/7415	-	2 160	Perusteluna mm. ohjeistuksen vastainen suojatie (60 km/h ja vain maalaus) ja ajonopeudet ramppien päädyissä. Rampin päädyissä tapahtunut kuusi onnettomuutta, joista yksi heva (mopo). Onnettomuudet olleet vasemmalle kääntymisiä tai muita risteämisiä.
		Kokemäki	Vasemmalle kääntyminen kielletty -liikennemerkkien lisääminen molemmiin puolin tietä saavuttaessa Köyliöntieltä etelään suunnasta juuri ennen ramppiliittymää (estämään vasemmalle väärään suuntaan kääntymiset).	1	ELY	400	0,001	2140 4/7340	-	2 160	
		Kokemäki	Lyhyen keitaisen sulkualueen maalaaminen keskikaistan jatkeeksi Köyliöntielle estämään vasemmalle väärään suuntaan rampilte kääntymiset.	1	ELY	400	0,001	2140 4/7340	-	2 160	
		Kokemäki	Oikealle kääntyminen kielletty -liikennemerkin lisääminen risteys sillalle pohjoisen suunnasta saavuttaessa ennen ramppien päätyä (estämään rampilte väärään suuntaan kääntymiset).	1	ELY	200	0,001	2140 4/7415	-	2 160	Merkin kiinnitys nykyiseen portaaliin.
		Kokemäki	Oikealle kääntyminen kielletty -liikennemerkin lisääminen risteys sillalle etelään suunnasta saavuttaessa ennen ramppien päätyä (estämään rampilte väärään suuntaan kääntymiset).	1	ELY	200	0,002	2470 1/55	-	4 470	
		Kokemäki	Vasemmalle kääntyminen kielletty -liikennemerkin lisääminen keskisaarekkeelle saavuttaessa Satakunnantietä pohjoisen suunnasta juuri ennen ramppiliittymää (estämään vasemmalle väärään suuntaan kääntymiset).	1	ELY	200	0,002	2470 1/55	-	4 470	
		Kokemäki	Lyhyen keitaisen sulkualueen maalaaminen keskikaistan jatkeeksi estämään vasemmalle väärään suuntaan rampilte kääntymiset.	1	ELY	400	0,002	2470 1/55	-	4 470	
		Kokemäki	Nykyisen suunnistustaulun kahdentaminen etelään suunnasta Köyliöstä saavuttaessa siten, että ensimmäisessä suunnistustaulussa Porin suuntaan vasemmalle kääntymisen sijaan osoitetaan Porin suunta suoraan ajattavana (risteys sillalla on jo taulut, jotka sieltä opastavat oikein Porin suuntaan vasemmalle).	2	ELY	3 000	0,001	2140 4/7340	-	2 160	Suunnistustaulujen kahdentamiseen ei ole tarvetta pohjoisen suunnasta Satakunnantietä saavuttaessa, koska ennen rampin päätyä on kunnolliset portaalit.
37	Peipohjan eritasoliittymä (mt 2140, mt. 2470), bussipysäkin kohta Porista päin saavuttaessa	Kokemäki	Valkoisen ohjausviivan maalaaminen bussipysäkin jälkeen ohjaamaan Porin suunnasta rampilte ajavat kääntymään rampilte vasta pysäkin jälkeen.	1	ELY	400	0,000	2 41/500	-	4 700	Mm. kunta toivoi nopeusrajoituksen alentamista pysäkin takia (alentamiseen ei akkuuttia tarvetta). Yhteiset pysäkillä katkaistu kiviesten valtatietä.
38	Mt 2194 (Järilänvuorentie) ja mt 2464 (Järilän Koulutie) liittymä, Järilä	Kokemäki	Sivuteiden liittymäsaarekkeiden uusiminen siten, että liittymäsaarekkeet pidennetään kohti valtatien keskijärrä ja siten, että nykyisin erittäin avara liittymähaara kaventuu merkittävästi (samassa yhteydessä harkitaan nopeusrajoituksen nostamista 100 km/h:iin).	2	ELY	6 000	0,006	2 42/0	-	4 700	Järilän Koulutie (pohjoinen) KVL 165, Järilänvuorentie (etelä) KVL 375, ei kääntymiskaistoja, ei valaistusta, pistemäinen 80 km/h tuplamerkeillä, epätavallisen lyhyet liittymätulpat sivusuunnilla. Todettu, että ei ole akkuuttia porrastarvetta.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Kokemäki	Väistämisiivian maalaaminen sivutiehaaraan (molemmat sivutiehaarat).	1	ELY	400	0,003	2 42/0	-	4 700	
		Kokemäki	Maantien 2464 (Järjän Koulu) nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h valtatieen liittymän ja rautatien tasonisteyksen välillä.	1	ELY	400	0,001	2464 1/0	-	160	
39	Harjavalan P-alue	Harjavalta	Nykyisen P-alueen leventäminen muutamalla metrillä, jotta levikettä voidaan paremmin käyttää poliisin valvontapisteenä (levitys sepeillä riittää).	2	ELY	5 000	-	2 42/2725	-	-	Poliisin esittämä toive omaa työturvallisuuttaan silmällä pitäen.
40	Mt-12791 (Voitoistentie) ja Merstolantie liittymä	Harjavalta	Väistämisiivian maalaaminen sivutiehaaraan (molemmat sivutiehaarat).	1	ELY	400	0,002	2 43/0	-	4 700	Voitoistentie (etelä) KVL 675, maalauskin kanavoidut vasemmalle kääntymiskaistat molemmista suunnista, pistemäinen valaistus, pistemäinen 60 km/h tuplamerkeillä, liittymäsaarekkeet melko ok (ml. keltaiset reunakivimaalaukset).
		Harjavalta	Näkemien parantaminen Teboilin puolen liittymähaaraasta (puuston raivaaminen).	1	ELY	500	0,000	2 43/0	-	4 700	
		Harjavalta	Suunnitelman laatiminen liittymän parantamisesta: joko turvasaarekkeet tai liittymän porrastaminen.	2	ELY, kunta	Erillinen suunnitelma	-	2 43/0	-	4 700	Kunta esittänyt Merstolantien liittymähaaran tasauksen nostamista.
		Harjavalta	Voitoistentien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatieen liittymään.	1	ELY	600	0,003	12791 3/4257	-	650	Tavoitteena, että valtatieen liittymään ei liitytä 80 km/h rajoituksella sivuteitä. Sivuteitä on liittymän ennakkovaroituserkki.
41	Harjavalan eritasoliittymä (kt 43, mt 2460), etelän suunnasta nouseva ramppi	Harjavalta	Nopeusrajoituksen porrastaminen 100 -> 80 -> 50 km/h rampilla.	1	ELY	400	-	rampppi 22007	-	-	Rampilla nykyisin 100 km/h rajoitus. Rampilla on jo neljä kielletyn ajosuunnan merkkiä.
		Harjavalta	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	rampppi 22007	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnyt.
		Harjavalta	Väistämisiivian tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin yläpäähän.	1	ELY	200	-	rampppi 22007	-	-	
		Harjavalta	Puuston raivaus vasemmasta näkemästä.	1	ELY	500	-	rampppi 22007	-	-	Todettu, että kaiteelle ei oikein ole mitään tehtävissä.
		Harjavalta	Suunnistusviittojen siirtäminen rampin alkupäässä etelän suuntaan tien oikealle puolelle (pols rampin päädyistä).	1	ELY	200	-	rampppi 22007	-	-	Toisesta suunnasta suunnistusviitat ovat jo ok.
		Harjavalta	Kiertoliittymän rakentaminen rampin yläpäähän.	2	ELY	250 000	0,028	2460 1/110	-	-	Perusteluna mm. maantien 2460 liikennemäärä rampin päädyssä: KVL 6150.
42	Harjavalan eritasoliittymä (kt 43, mt 2460), Porin suunnasta nouseva ramppi	Harjavalta	Väistämisiivian tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin yläpäähän.	1	ELY	200	-	rampppi 22007	-	-	
		Harjavalta	Nopeusrajoituksen porrastaminen 100 -> 80 -> 50 km/h rampilla ennen suojatielle saapumista.	1	ELY	400	-	rampppi 22007	-	-	Rampilla nykyisin 100 km/h rajoitus suojatien kohdalla rampin yläpäädyssä. Suojatien ennakkovaroituserkki on jo.
		Harjavalta	2-suuntainen pyörätie-+isäkiiven lisääminen nykyisen väistämisevällisuustiikemmerkin yhteyteen rampin päättyen.	1	ELY	100	-	rampppi 22007	-	-	Rampin päädyssä suojatie.
		Harjavalta	Tärinäraitojen merkittäminen rampille nopeusrajoituksen vaihtumiskohtaan.	1	ELY	500	-	rampppi 22007	-	-	Perusteluna rampin päädyssä sijaitseva suojatie.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Harjavalta	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen rampilta etelään suuntaan lähdeksästä kohtaan, jossa ramppi erkänee Porin suunnasta nousevasta rampista.	1	ELY	400	-	ramppi 22007	-	-	Rampin päälyste erittäin heikossa kunnossa huhtikuussa 2016.
		Harjavalta	Päälysteen uusiminen rampilla.	1	ELY	10 000	-	ramppi 22007	-	-	
		Harjavalta	Kiertoliittymän rakentaminen rampin yläpäähän Liikuntatien liittymään (Jyväskyläkatu suunnitelmissa on myös uuden rampin rakentaminen Helsingin suuntaan).	2	ELY	250 000	0,028	43 16/1165	-	4 580	Perusteluna mm. kantatien 43 liikennemäärä rampin päädyssä: KVL 4655.
43	Harjavalan eritasoliittymä (kt. 43, mt. 2460), risteyssillan kohta	Harjavalta	Oikealle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen etelään suunnasta saavuttaessa ennen etelästä nousevan rampin päätyä (estämään oikealle kääntymiset rampilla väärään suuntaan).	1	ELY	200	0,001	43 16/1165	-	4 580	Merkin sijoitus portaalin varteen. Risteyssillalla 50 km/h.
		Harjavalta	Vasemmalle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen molemmin puolin tietä pohjoisen suunnasta saavuttaessa ennen etelästä nousevan rampin päätyä (estämään vasemmalle kääntymiset rampilla väärään suuntaan).	1	ELY	400	0,000	2460 1/110	-	-	Merkin sijoitus keskihaaralle ennen suunnistusviittoja. Risteyssillalla 50 km/h.
		Harjavalta	Nykyisten suunnistusviittojen muuttaminen molemmista suunnista saavuttaessa siten, että ennen rampin päätyä esitetään ainoastaan oikealle kääntymiset suunnat, ei vasemmalle kääntymisiä suuntia (ne esitetään suoraan menevinä). Tarvittaessa myös uuden suunnistusviittojen lisääminen risteyssillalle pohjoisen suunnasta saavuttaessa suuntaan Helsinki.	2	ELY	2 000	0,002	43 16/1165	-	4 580	Risteyssillalla 50 km/h.
44	Torttilan eritasoliittymä (Hiittenkuukaantie, Torttilantie), etelään suunnasta nouseva ramppi	Harjavalta	Nopeusrajoituksen porrastaminen 100 -> 80 -> 50 km/h rampilla.	1	ELY	400	-	ramppi 22073	-	-	Rampilla nykyisin 100 km/h rajoitus ja rampin päädyssä on suojatie.
		Harjavalta	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen myös rampin keskivaiheille molemmin puolin tietä (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22073	-	-	Kieltoimerkit ovat jo rampin päädyssä, mutta ne tulee toistaa rampin keskivaiheilla.
		Harjavalta	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22073	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnot.
		Harjavalta	Väistämisviivan tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin yläpäähän.	1	ELY	200	-	ramppi 22073	-	-	
		Harjavalta	Tärinäraitojen merkitseminen rampille nopeusrajoituksen vaihtumiskohtaan.	1	ELY	500	-	ramppi 22073	-	-	Perusteluna rampin päädyssä sijaitseva suojatie.
		Harjavalta	2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen nykyisen väistämisvelvollisuusliikennemerkkin yhteyteen rampin pätyyn.	1	ELY	100	-	ramppi 22073	-	-	Rampin päädyssä suojatie.
		Harjavalta	Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen rampille ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22073	-	-	
45	Torttilan eritasoliittymä (Hiittenkuukaantie, Torttilantie), Porin suunnasta nouseva ramppi	Harjavalta	Nopeusrajoituksen porrastaminen 100 -> 80 -> 50 km/h rampilla.	1	ELY	400	-	ramppi 22073	-	-	Rampilla nykyisin 100 km/h rajoitus.
		Harjavalta	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen myös rampin keskivaiheille molemmin puolin tietä (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22073	-	-	Kieltoimerkit ovat jo rampin päädyssä, mutta ne tulee toistaa rampin keskivaiheilla.
		Harjavalta	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22073	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnot. Väistämisviiva on jo.

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
46	Torttilan eritasollittymä (Hittteenkuukaantie, Torttilantie), risteyssillan kohta	Harjavalta	Vasemmalle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen Hittteenkuukaantiele etelän suunnasta tultaessa ennen ramppien päätyä (estämään rampille väärään suuntaan ajot).	1	Kunta	200	-	-	-	-	Risteyksillä nopeusrajoitus 50 km/h.
		Harjavalta	Oikealle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen risteyksillä pohjoisen suunnasta tultaessa ennen ramppien päätyä (estämään rampille väärään suuntaan ajot).	1	Kunta	200	-	-	-	-	Risteyksillä nopeusrajoitus 50 km/h.
		Harjavalta	Oikealle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen risteyksillä etelän suunnasta tultaessa ennen ramppien päätyä (estämään rampille väärään suuntaan ajot).	1	Kunta	200	-	-	-	-	Risteyksillä nopeusrajoitus 50 km/h.
		Harjavalta	Vasemmalle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen Torttilantiele pohjoisen suunnasta tultaessa ennen ramppien päätyä (estämään rampille väärään suuntaan ajot).	1	Kunta	200	-	-	-	-	Risteyksillä nopeusrajoitus 50 km/h.
47	Nakkilan kohdan 2+2-ohituskaistaosuus	Nakkila	Valaistuksen rakentaminen ohituskaistaosuuden kohdalle.	2	ELY	80 000	0,021	2 44/2035 - 44/3334	1 299	9 090	Sekä Nakkila että Harjavalta esittänyt hankkeen toteuttamista. Suunnitelma olemassa (80 000€).
48	Mt-12897 (Suutarinmäentie) liittymä	Nakkila	Nykyisen hyvin haalistuneen kolmioajorata-alaan uudelleenmaalaaminen.	1	ELY	200	0,003	2 44/4564	-	9 090	
		Nakkila	Liittymäsaarekkeen reunakiven päätyjen maalaaminen keltaisella.	1	ELY	500	0,005	2 44/4564	-	9 090	
49	Mt-12897 (Teiniäentie) liittymä	Nakkila	Nykyisen hyvin haalistuneen kolmioajorata-alaan uudelleenmaalaaminen.	1	ELY	200	0,003	2 44/4749	-	9 090	Liittymäsaarekkeen päädyissä hyvät keltaiset maalaukset.
50	Nakkilan eritasollittymä, etelän suunnasta nouseva ramppi	Nakkila	2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen nykyisen väistämisevöllisuusliikennemerkkin yhteyteen rampin päätyyn.	1	ELY	100	-	ramppi 22045	-	-	Rampin päädyssä suojatie.
		Nakkila	Suojatien ennakkovaroituksen lisääminen rampille ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	Rampin nopeusrajoitus alennettu Taajamamerkillä.
		Nakkila	Tärinäraitojen merkitseminen rampille nopeusrajoituksen vaihtumiskohtaan taajamamerkin kohdalle.	1	ELY	500	-	ramppi 22045	-	-	Perusteluna rampin päädyssä sijaitseva suojatie.
		Nakkila	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22045	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnot.
		Nakkila	Väistämisviivan tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin yläpään ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	
		Nakkila	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin lisääminen rampin yläpään.	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	Toinen merkki rampin päädyssä on jo. Lisäksi rampin keskosassa on jo molemmin puolin rampille kieltoimerkit.
		Nakkila	Lyhyen keltaisen sulkualueen maalaaminen keskikaistan jatkeeksi estämään vasemmalle väärään suuntaan rampille kääntymiset.	1	ELY	400	-	ramppi 22045	-	-	
		Nakkila	Oikealle kääntyminen kielletty -liikennemerkkin lisääminen risteyksillä ennen rampin päätyä (etelän suunnasta Hormiston tietä saapuville).	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	Maantien 2170 suunnasta pohjoisesta vastaava vasemmalle kääntyminen kielletty -merkki on jo paikallaan.
51	Nakkilan eritasollittymä, Porin suuntaan laskevan rampin pääty	Nakkila	Kiihdytyskaistan rakentaminen rampin päätyyn.	2	ELY	100 000	0,018	2 45/190	-	10 750	Rampilla on jo varoituserkki kiihdytyskaistan puuttumisesta. Nakkila esitti toiveen kiihdytyskaistasta.
52	Nakkilan eritasollittymä, Porin suunnasta nouseva ramppi	Nakkila	Taajamamerkin siirtäminen sijaitsemaan ennen risteyksillään ja bussipyöräkin erkanemiskohtaa.	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	Tavoitteena hillitä rampin ajonopeuksia.

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
53	Nakkilan eritasoliittymä, Porin suunnasta nousevan rampin pääty (mt 2170 (Hormiston tie), mt. 12871 (Järviyläntie))	Nakkila	Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen rampille ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	Rampin nopeusrajoitus alemmeltu taajamamerkillä.
		Nakkila	2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen nykyisen väistämisevelloisuusliikennemerkkin yhteyteen rampin päätyyn.	1	ELY	100	-	ramppi 22045	-	-	Rampin päädyssä suojatie.
		Nakkila	Väistämisviivan tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin yläpäähän ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22045	-	-	
		Nakkila	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22045	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnät.
		Nakkila	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen rampin yläpäähän molemmin puolin tietä.	1	ELY	400	-	ramppi 22045	-	-	
		Nakkila	Valkoisen ohjausviivan maalaaminen rampin yläpäähän jäsentämään vasemmalle kääntyvien ajolinjoja ja samassa yhteydessä keltaisen sukulueen maalaaminen nykyisen kivetyn keskikaistan jatkeeksi (estämään väärään suuntaan rampille kääntymiset).	1	ELY	400	-	ramppi 22045	-	-	Ajorataaauksia järeämpänä vaihtoehtona on ylijajettavan keskikaistan jatkeen rakentaminen.
		Nakkila	STOP-merkkien ja pysäytysviivojen lisääminen molemmalle sivusuunnalle (merkit myös liittymäsaarekkeille, yht. 4 kpl).	1	ELY	1 600	-	ramppi 22045	-	-	
		Nakkila	Kiertoliittymän rakentaminen rampin päätyyn.	2	ELY	250 000	0,029	2170 S/4140	-	1 880	Kiertoliittymää ehdotettu myös liikenneturvallisuuksuunnitelmissa.
54	Nakkilan eritasoliittymä, Helsingin suuntaan laskevan rampin pääty	Nakkila	Kiihdytyskaistan rakentaminen rampin päätyyn.	2	ELY	100 000	0,007	2 44/6060	-	9 090	Rampilla on jo varoituserkki kiihdytyskaistan puuttumisesta.
55	Mt-12885 (Masiantie) liittymä	Nakkila	Väistämisviivan maalaaminen sivutehaaraan.	1	ELY	200	0,004	2 45/1900	-	10 790	Sivutien KVL 815: liittymätulppa, valaistus, 80 km/h, ennakkovaroitusmerkki. Liittymäsaarekkeissa hyvät keltaiset reunakivi-maalaukset.
		Nakkila	Väistämisviivan maalaaminen sivutehaaraan.	1	ELY	200	0,004	2 45/2080	-	10 790	Sivutien KVL 285: liittymätulppa, valaistus, 80 km/h, ennakkovaroitusmerkki. Liittymäsaarekkeissa hyvät keltaiset reunakivi-maalaukset.
56	Mt-12885 (Tervasmaentie) liittymä	Nakkila									
57	Väli Ruskilantie - maantie 12885 (Tervasmaentie)	Nakkila	Nykyisten ohituskieltomaalauksien välissä olevien hyvin lyhyiden aukkojen maalaaminen umpeen (eli ohituskiellon merkitseminen koko välille).	1	ELY	400	0,003	2 45/2410	-	10 790	Perusteluna mm. kohdassa tapahtuneet onnettomuudet.
58	Ruskilantie ja Ruskilankatu liittymä	Nakkila	Väistämisviivan maalaaminen sivutehaaraan (molemmat sivuhaarat).	1	ELY	400	0,002	2 45/2811	-	10 790	Molemmissa sivuhaaroissa hyvät keltaiset maalaukset liittymäsaarekkeissa, valaistus, alikukku, molemmista suunnista maalauskainanavoidut vasemmalle kääntymiskaistat.
		Nakkila	Ruskilantien liittymähaaran katkaiseminen (ensivaiheessa STOP-merkit).	1	ELY	3 000	0,009	2 45/2811	-	10 790	Liittyy Tervasmaen kaava-alueen rakentamiseen. Näkemät Porin suuntaan erittäin heikot kaiteen takia.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
59	2+1-ohituskaistaosuudet välillä Nakkila-Ulvila	Nakkila, Ulvila	Keskikaitaiden rakentaminen nykyisen kahden ohituskaistaosuuden kohdalle (tietosuunnitelma olemassa).	2	ELY	Tietosuunnitelma asta (5,02 M€)	0,109	2 45/2990 - 45/6540	3 550	10 790	Hanke sisältää myös Haistilan liittymän porrastamisen sekä valtatieen tasauksen parantamista. Tietosuunnitelma on lähdössä hyväksyttäväksi Livin alkuvuonna 2016. Koko hankkeen kustannusarvio on 6,61 M€, josta keskikaitaiden osuus on 5,02 M€.
60	Puonistontien alkukulu kohta (ohituskaistan päätepiste Porin suunnasta)	Nakkila	Valtatie eteläpuoleisen kaitteen jatkaminen siten, että estetään kaitteen ohji alkukuluun suistumiset juuri ohituskaistaosuuden päätepisteessä.	2	ELY	5 000	0,001	2 45/5040	-	10 790	
61	Mt 12883 (Pitkärannantie) ja mt 12883 (Haistilantie) liittymä, Haistila	Ulvila	STOP-merkkien lisääminen myös liittymäsaarekkeille (molemmat sivusuunnat).	1	ELY	800	0,005	2 46/0	-	10 790	Pitkärannantien (länssi) KVL 915, Haistilantien (itä) KVL 360. Selkeä onnettomuuskausauma (risteämis-, peräänajo- ja kääntymisongelmuksia). Nykyinen saarekejärjestely hyvin epätyyppillinen, sivuhaaroihin mahtuu ryhmittymään kolme ajoneuvoa rinnakkain STOP-merkkien yhteyteen. Kääntymiskaistat puuttuvat täysin. Nopeusrajoitus 80 km/h. Liittymäsaarekkeissa hyvät keltaiset reunakivimaalaukset.
		Ulvila	Nykyisten pysäytysviivojen siirtäminen lähemmäksi valtatieen keskiliinjaa.	1	ELY	400	0,005	2 46/0	-	10 790	Nykyiset viivat liian kaukana sivuhaaroilla.
		Ulvila	Muuttuvien nopeusrajoitustaulujen asentaminen pistemäisesti liittymän kohdalle.	1	ELY	20 000	0,012	2 46/0	-	10 790	Todettu, että kiinteää 60-rajoitusta ei laleta.
		Ulvila	Haistilantien haaran (idän puoli) nopeusrajoituksen aleneminen 80 -> 50 km/h saavuttaessa valtatieen liittymään (huom. rajoitus tulee ulottaa rautatien tasoristeykseen asti, koska nykyinen rajoitus tasoristeyksen kohdalla on ohjeistuksen vastainen).	1	ELY	600	0,057	2 46/0	-	10 790	Toisessa sivuhaarassa on jo 50 km/h.
		Ulvila	Lisätään 80 km/h rajoituksen alkamiskohtaan etelään suunnasta saavuttaessa nopeusrajoitusmerkki myös valtatieen vasemmalle puolelle (ns. tuplamerkit).	1	ELY	200	0,005	2 46/0	-	10 790	
		Ulvila	Liittymän porrastaminen (tietosuunnitelma olemassa, lähdössä 2016 hyväksyttäväksi).	1	ELY	Tietosuunnitelma asta (1,59 M€)	0,043	2 46/0	-	10 790	Hanke sisältää myös Nakkilan ja Ulvilan välisen ohituskaistaosuuksien varustamisen keskikaitteilla sekä valtatieen tasauksen parantamista. Tietosuunnitelma on lähdössä hyväksyttäväksi Livin alkuvuonna 2016. Koko hankkeen kustannusarvio on 6,61 M€, josta Haistilan liittymän osuus on 1,59 M€.
62	Uvilan keskustan eritasoliittymä, maantien 2443 (Yhdystie) tasoliittymä, Friitala	Ulvila	Nykyisen kärkkölimion korvaaminen STOP-merkillä ja pysäytysviivalla (STOP-merkki myös liittymäsaarekkeelle).	1	ELY	400	0,010	2 46/2630	-	10 790	Sivutien KVL 2130, korotuksen kanavoitu liittymä vasemmalle kääntymiskaistalla, onnettomuuskausauma.

## VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Ulvila	Sevitetään mitä toimenpiteitä keväällä 2016 kaupungin toimista käynnissä olevassa suunnitelmassa esitetään tähän liittyneeseen.	1	ELY	-	-	-	-	-	
		Ulvila	Muuttuvat nopeusrajoitukset liittyvän kohdalla.	2	ELY	20 000	0,011	2.46/2630	-	10 790	Muuttuvan rajoituksen perusteluna mm. erittäin vilkas sivutie ja kiihdytyskaistan puute.
		Ulvila	Kiihdytyskaistan rakentaminen Helsingin suuntaan.	2	ELY	100 000	0,025	2.46/2630	-	10 790	Selkeä tarve, koska liittymä erittäin vilkaskäyttöinen. Myös Ulvila toi tämän tarpeen esille. Ei näkemöngelmiä.
63	Ulvilan keskustan eritasoliittymä, uusi nouseva ramppi etelään suunnasta, Fritala	Ulvila	Valtatieltä nousevan rampin rakentaminen etelään suunnasta (suunnitelman laatiminen käynnissä 2016).	2	ELY	Eriallinen suunnitelma	-	2.46/3000	-	-	Ulvila toi esille liittymän täydentämistarpeen uudella nousevalla rampilla etelään suunnasta. Liittyy myös yleiskaavallisiin asioihin.
64	Ulvilan keskustan eritasoliittymä, Porin suunnasta tuleva ramppi ja rampin pääty (Yhdystie, Terveläntie, Pelkottie kiertoliittymä), Fritala	Ulvila	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin lisääminen kiertoliittymän rampin puoleiseen haaraan myös tien vasemmalle puolelle (olkealla puolella merkki on jo).	1	ELY	200	-	ramppi 22062	-	-	Kiertoliittymästä on melko helppo harhautua valtatielle väärään suuntaan.
		Ulvila	Nykyisten väistämiskiivojen ja ajorataan maalatun käikkolinion vahvistaminen.	1	ELY	400	-	ramppi 22062	-	-	Maalaukset näkyvät nykyisin osin heikosti.
		Ulvila	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22062	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehtona on 3D-merkinnät.
		Ulvila	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin lisääminen myös rampin keskivalheille molemmin puolin tietä (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22062	-	-	
65	Vainiolan kohta Porin suunnasta saavuttaessa (meluseinän alkamiskohta)	Ulvila	Valtatien eteläpuoleisen kaiteen jatkaminen Porin suuntaan noin 50 m.	2	ELY	5 000	0,000	2.46/4610	-	12 300	Nykyinen kaide loppuu siten, että pohjoisen suunnasta ajatessa pystyy suistumaan ennen kaiteen alkua jyrkevä puita ja meluseinän päätyreunaa päin ja samalla vielä jkp-tielle.
		Pori	Keltaisen sulkualueen maalaaminen risteysyksi sijaitsevan keskiasteen jatkeeksi (estämään väärään suuntaan rampille vasemmalle kääntymiset Tampereen suunnasta).	1	ELY	400	-	ramppi 22008	-	-	Järeämpänä keinona keskiastearekkeen päin muotoilu siten, että se ei houkuttele kääntymään vasemmalle. Vasemmalle kääntymisen on kielletty jo kahdella liikennemerkillä.
		Pori	Suojatieiikennemerkkien siirtäminen lähemmäksi suojatieitä (molemmat merkit).	1	ELY	200	-	ramppi 22008	-	-	
		Pori	Väistämisviivan maalaaminen rampin päätyyn molemman kaistan yli (mahdollisimman lähelle liittymän keskispistettä ja mahdollisimman kauas rampin ajokaistamaalauksista).	1	ELY	300	-	ramppi 22008	-	-	
67	Pinomäen eritasoliittymä, Porin suunnasta nousevan rampin pääty	Pori	Keltaisen sulkualueen maalaaminen risteysyksi sijaitsevan keskiasteen jatkeeksi (estämään väärään suuntaan rampille vasemmalle kääntymiset Viestittien suunnasta).	1	ELY	400	-	ramppi 22008	-	-	Järeämpänä keinona keskiastearekkeen päin muotoilu siten, että se ei houkuttele kääntymään vasemmalle. Vasemmalle kääntymisen on kielletty myös liikennemerkillä.
		Pori	Väistämisviivan maalaaminen rampin päätyyn molemman kaistan yli (mahdollisimman lähelle liittymän keskispistettä ja mahdollisimman kauas rampin ajokaistamaalauksista).	1	ELY	300	-	ramppi 22008	-	-	

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
68	Pinomäen eritasoliittymä, etelän suuntaan laskevan rampin pysäkin kohta	Pori	Kaiteen rakentaminen etelän suuntaan laskeville rampille estämään ajoneuvojen suistumiset rampilta jkp-tielle.	2	ELY	10 000	-	ramppi 22008	-	-	Kohteessa rampin ja jkp-tien välillä selkeä korkeusero (ramppi korkeammalla).
69	Lentoaseman eritasoliittymä, etelän suunnasta laskevan rampin pääty	Pori	Kiertoliittymän rakentaminen rampin päätyyn.	2	ELY, kaup.	250 000	-	ramppi 22061	-	-	Rampin nopeusrajoitus alennettu taajamamerkillä, kielletty ajosuunta -merkit on Jo. Karjalankadulla viereisessä liittymässä on jo kiertoliittymä eli sama soveltuksi tähän hyvin. Keskustasta päin saavuttaessa on jo vasemmalle kääntymiskiellot rampin suuntaan. Muut valtatien ramppien päätyjen kiertoliittymät tätä tärkeämpiä.
70	Lentoaseman eritasoliittymä, Porin suunnasta tulevan rampin pääty	Pori	Väistämisiivian maalaaminen rampin päätyyn molemman kaistan yll (mahdollisimman lähelle liittymän keskivistettä ja mahdollisimman kauas rampin ajokaistamaalauksista).	1	ELY	300	-	ramppi 22061	-	-	
		Pori	Väistämisiivian maalaaminen rampin päähän.	1	ELY	200	-	ramppi 22061	-	-	
		Pori	Puuston ravaaminen pois suunnistustaulun edestä (yksittäinen kuusi kasvanut opasteiden eteen).	1	ELY	500	-	ramppi 22061	-	-	
		Pori	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen rampin päätyyn ja rampin keskivaiheille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	800	-	ramppi 22061	-	-	Poikkeuksellisen helppo kohta harhautaa väärään suuntaan.
		Pori	Ajokaistanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22061	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehdona on 3D-merkinnit.
		Pori	Valkoisen ohjausviivan maalaaminen rampin päähän jäsentämään vasemmalle kääntyvien ajolinjoja (estämään väärään suuntaan rampille kääntymiset).	1	ELY	400	-	ramppi 22061	-	-	
71	Tiilimäen eritasoliittymä, ramppi Luviampuistokadulle etelän suunnasta (mutkan kohta) ja rampin pääty	Pori	Kaiteen rakentaminen mutkan kohdalle sekä ajoratojen keskiakselille että saavuttaessa Helsingin suunnasta ajoradan pohjoispuolelle.	1	ELY	25 000	0,038	2 47/4250	-	17 960	Mutkan kohdalla suuri onnettomuuskasuma, syynä suistumisongelmat. Ongelmana myös se, että vasemman puoleinen kaista loppuu juuri jyrkän mutkan kohdalla etelän suunnasta saavuttaessa. Kohde liittyy Tiilimäki-Korpi-nelikaistahankeeseen.
		Pori	Kaiteen taustamerkkien lisääminen mutkan kohdalle molemmista suunnista.	1	ELY	1 000	0,009	2 47/4250	-	17 960	
		Pori	Mutkan merkkien lisääminen nykyisten 70-rajoitusmerkkien yhteyteen molemmista suunnista (yhteensä 4 merkkiä).	1	ELY	800	0,006	2 47/4250	-	17 960	
		Pori	2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen rampin päätyyn liikennevaloliittymään (2 kpl).	1	ELY	200	-	ramppi 22009	-	-	Rampilla Taajama-merkki ja liikennevalojen ennakkovaroitusmerkki.
		Pori	Kaiteen rakentaminen rampin ja jkp-tien välille.	2	ELY	15 000	-	ramppi 22009	-	-	Ajoradan ja jkp-tien välillä korkeuseroa.
72	Tiilimäen eritasoliittymä, ramppi Maamiehenkadulle Porin suunnasta	Pori	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen myös rampin keskivaiheille molemmin puolin tietä (estämään väärään suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22009	-	-	Kohde liittyy Tiilimäki-Korpi-nelikaistahankeeseen.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta-nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Pori	Ajokaistanuolien (1-2 kp) lisääminen rampille (estämään vääriin suuntaan ajot).	1	ELY	400	-	ramppi 22009	-	-	Ajokaistanuolien vaihtoehdona on 3D-merkinnät.
		Pori	Välitämsiviivan tai kolmion maalaaminen ajorataan rampin alapäähän, ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22009	-	-	2-suuntainen pyötäte -lisäkilpi on jo.
		Pori	Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen rampille ennen suojatietä.	1	ELY	200	-	ramppi 22009	-	-	
73	Käppänän kohta, idän puolen jkp-tien kohta	Pori	Katteen rakentaminen ajoradan ja jkp-tien välille kohtaan, jossa nykyisin on sumupaalut.	2	ELY	5 000	0,020	2 47/5925	-	16 510	Jkp-tie kohteessa erittäin lähellä ajorataa. Kohde liittyy Tiilimäki-Korpi-nelikaistahankkeeseen.
74	Laanin eritasoliittymä (vt.8), etelän suunnasta nousevan rampin pääty	Pori	Vasemmalle kääntyminen kielletty-liikennemerkkin lisääminen pohjoisesta valtatieltä 8 saapuville ennen etelän suunnan rampin päätyä.	1	ELY	200	-	ramppi 22017	-	-	Kohde liittyy Tiilimäki-Korpi-nelikaistahankkeeseen.
75	Korven eritasoliittymä (Karjarannantie, Professorintie), itäisten ramppien pääty	Pori	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin (2 kp) lisääminen rampin päädyn lohennystösaarekkeelle (estämään ajot rampilta vääriin suuntaan Porin päin).	1	ELY	400	-	ramppi 22037	-	-	Kiihdytyskaistan puuttumista on jo liikennemerkki. Kohde liittyy Tiilimäki-Korpi-nelikaistahankkeeseen.
		Pori	Ajokaistanuolen maalaaminen lohennystöliittymän kohdalle.	1	ELY	200	-	ramppi 22037	-	-	
76	Korven eritasoliittymä (Karjarannantie, Professorintie), läntisten ramppien pääty	Pori	Kielletty ajosuunta -liikennemerkkin (2 kp) lisääminen rampin päädyn lohennystösaarekkeelle (estämään ajot rampilta vääriin suuntaan Porin päin).	1	ELY	400	-	ramppi 22037	-	-	Kiihdytyskaistan puuttumista on jo liikennemerkki. Kohde liittyy Tiilimäki-Korpi-nelikaistahankkeeseen.
		Pori	Ajokaistanuolen maalaaminen lohennystöliittymän kohdalle.	1	ELY	200	-	ramppi 22037	-	-	
77	Ulasoorin kohta	Pori	Maantien 12861 (Paamoorintie) kohdan hirviverotusalueen jatkaminen etelän suuntaan Ulasoorin liittymän eteläpuolelle asti.	1	ELY	400	0,011	2 48/2800 - 49/0	789	11 740	Peittoauekan kohdalla on selkeä peurojen kulkureitti (onnettomuuksia).
78	M1-2652 (Kyläsaarentie) liittymä, Ulasoori	Pori	Nopeusrajoituksen alentaminen suojatien kohdalla 60 -> 40/50 km/h maantietä 2652 (Kyläsaarentie) saavuttaessa Kyläsaaresta kohti valtatie 2 liittymää.	1	ELY	400	0,013	2652 1/0	-	3 470	Ulasoorintien liittymän kohdalla on suojatieohjeistuksen vastainen suojatie vain maalausten 60 km/h alueella. Suojatiestä varoitettu pyöräilijämerkillä.
		Pori	Heijastinvarsiensa lisääminen suojatieliikennemerkkien toppiin maantien 2652 (Kyläsaarentie) suojatielle.	1	ELY	500	0,003	2652 1/155	-	3 470	
		Pori	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen maantien 2652 (Kyläsaarentie) suojatielle (vaihtoehtona hidaste suojatien kohdalle), samassa yhteydessä kartoitetaan näkemien parantamistarpeet.	2	ELY	20 000	0,003	2652 1/155	-	3 470	Kyseessä vilkas suojatie ja yhteys Mäntyluodon suuntaan.
		Pori	Muuttuvien nopeusrajoitustaulujen asentaminen pistemäisesti Ulasoorin liittymään (optimaalisinta olisi, että muuttuvat rajoitukset voitaisiin ulottaa Rieskalan liittymään saakka).	1	ELY	20 000	0,011	2 49/0	-	11 740	Tauluissa olisi ruuhka-aikaan 50/60-rajotus ja muuna aikana 80 km/h.

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir- luokka	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Liikenne- määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
		Pori	Tiesuunnitelman laatiminen: US:ssä esitetty kierto liittymän rakentamista, olemassa myös yleissuunnitelma (2008) eritasoliittymästä ja liitusuunnitelmassa esitetty kanavointia saarekkein.	1	ELY	250 000	0,103	2 49/0	-	11 740	Suunnitteluvaiheen suurin onnettomuuskasauksa (risteämissä). Ongelmana vilkas sivutie (KVL 3550). Nykyisin maalaus kanavointi, 80 km/h. Kuormitusaste 0,51 (välttävä), kyläsaarentien suunnan viivytykset keskimäärin 27 sec. Todettiin, että STOP-merkki tai kiintää nopeusrajoituksen alennus ei ole parannus tämän liittymän ongelmiin. Ongelmana yleissuunnitelman vanhentuminen lähivuosina.
		Pori	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,004	2 49/0	-	11 740	
		Pori	Näkemien parantaminen (puuston raivaaminen).	1	ELY	500	0,001	2 49/0	-	11 740	
		Pori	Pietimientien liittymän kohdalla sijaitsevan kameravalvontatolpan siirtäminen Ulasooriin liittymään.	1	ELY	5 000	0,021	2 49/0	-	11 740	Nykyinen kameratolppa n. 2/48/2700, joten siirtomatkaa tulisi vain 900 m pohjoisen suuntaan.
		Pori	Pohjoisen suunnasta saavuttaessa ennen Uusiniittyä sijaitsevan kameravalvontatolpan siirtäminen Ulasooriin liittymään.	1	ELY	5 000	0,021	2 49/0	-	11 740	Nykyinen kameratolppa n. 2/49/2160, joten siirtomatkaa tulisi 2,2 km etelän suuntaan.
79	M1-12861 (Paarnorointie) liittymä	Pori	Liittymän ennakkovarotusmerkin ja etäisyys-Isäkilven lisääminen sivutielle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.	1	ELY	300	0,001	2652 1/0	-	3 470	Sivutiehaaraassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovarotusmerkki tai suunnistustaulu.
		Pori	Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,004	2 49/758	-	10 250	Sivutien KVL 675: liittymätulppa hyvillä keltaisilla reunakivimaalauksilla, väistötila, valaistus, 80 km/h. Hyvät näkemät.
		Pori	Liittymän ennakkovarotusmerkin ja etäisyys-Isäkilven lisääminen sivutielle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.	1	ELY	300	0,000	12861 1/0	-	660	Sivutiehaaraassa tulee olla joko päätien liittymän ennakkovarotusmerkki tai suunnistustaulu.
80	Maalaskunnantie ja Uudenniityntie liittymä	Pori	STOP-merkkien ja pysäyty sviivojen lisääminen molemmalle sivusuunnalle (merkit myös liittymäsaarekkeille, yht. 4 kpl).	1	Kaup.	1 200	-	2 49/1973	-	-	Maalauksin kanavoitu liittymä keltaisilla reunakivimaalauksilla, valaistus, alkuku, 80 km/h. Selkeä risteämis- ja kääntymis onnettomuuskasauksa.
		Pori	Uudenniitynten suojatien puuttuvan suojatiliikennemerkkin lisääminen (pohjoisen suunnasta) ja väärin sijoitetun (valtatien suunnasta) siirtäminen.	1	Kaup.	400	-	-	-	-	Oletettavasti melko turvaton suojatie.
		Pori	Heijastinvarsinen lisääminen suojatiliikennemerkkien tolppiin Uudenniityntielle.	1	Kaup.	500	-	-	-	-	Oletettavasti melko turvaton suojatie.
		Pori	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen Uudenniitynten suojatiele (vaihtoehtona hidaste suojatien kohdalle).	2	Kaup.	20 000	-	-	-	-	
81	Väli Metsäkylmä-Uusiniitty	Pori	Metsäkylmän kohdan hirvivarotusalueen jatkaminen etelään suuntaan Uusiniityn liittymään asti.	1	ELY	400	0,010	2 49/1980 - 49/3735	1 755	8 760	Kondalla on selkeä peurojen kulureitti (onnettomuuksia).

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA-PORI, TOIMENPIDEOHJELMA

Kartta-nro	Kohde	Kunta	Toimenpide	Kiir-luokka	Tien-pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenne-määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
82	Mt-13003 (Metsäkulmanraitti) liittymä	Pori	Suojatien ennakkovaroitusmerkin ja etäisyys-Isäkilven lisääminen sivutelle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.	1	ELY	300	0,000	13003 1/0	-	250	Sivutien KVL 775, liittymätulppa hyvillä keitaisilla reunakivimaalauksilla, väistötila, etelästä oikealle kääntymiskäistä, valaistus, 80 km/h, hyvät näkemät, 2-suuntainen pp-lisäkiilpi on jo.
83	Mt-2653 (Harry Gullichsenintie) liittymä, Rieskala	Pori	Puuston poistaminen suunnistusviittojen edestä (saavuttaessa Porin suunnasta).  Vaatii kokonaisvaltaisen parantamisen: Liville esitetty kiertoliittymää aiemmin, mutta suunnitelma ei lopulta toteutunut. Ulasoorin liittymään on esitetty muuttuvia nopeusrajoituksia, mutta niitä ei liene ole ulotettavissa Rieskalan liittymään saakka.	2	ELY	250 000	0,058	2 50/0	-	6 430	Sivutien KVL 2853, liittymätulppa hieman turhan nurmettunut, mutta ok keitaisilla reunakivimaalauksilla, maalauksin kanavoitu liittymä, valaistus, 80 km/h, hyvät näkemät. Liittymässä risteämisonnettomuuksia.
84	Helkkilänmäentien ja Huhtalanraitin vastapäiset liittymähaarat	Pori	Suojatien ennakkovaroitusmerkin ja etäisyys-Isäkilven lisääminen sivutelle noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.  2-suuntainen pyörätie-lisäkilven lisääminen nykyisen väistämisevelloisuusliikennemerkkin yhteyteen.  Kahteen liittymähaaraan poistaminen.	1	ELY	300	0,001	2653 1/0	-	2 790	
85	Mt-2562 (Vanha tie) ja mt 13001 (Yterinsantojentie) liittymä, Kaanaan liittymä	Pori	Tiesuunnitelman (v.2012) mukaisen porrastuksen rakentaminen.	2	ELY	250 000	0,023	2 50/3330	-	4 110	Pori ehdottanut liittymähaarojen poistamista.  Vanha tien KVL 1040, Yterinsantojentien KVL 1770 liittymätulppa hyvässä kunnossa keitaisilla reunakivimaalauksilla (tosin liittymähaarat melko leveät). maalauksin kanavoitu liittymä, valaistus, 60 km/h. Kuormitusaste 0,45 (välttävä), Vanha tien suunnan viivytykset keskimäärin 8 sec. Pori toivoi, että porrastusaikataulua nopeutettaisiin.
86	Mt-269 (Reposaaren maantie) liittymä	Pori	Puuttuvan suojatieleikennemerkkin lisääminen (saavuttaessa Pihlavan suunnasta).  Keskisarekkeen rakentaminen Vanha tien suojatien kohdalle (vaihtoehtona hidaste suojatien kohdalle).  Suojatien ennakkovaroitusmerkin ja etäisyys-Isäkilven lisääminen Vanha tiele noin 100-150 m päähän valtatien liittymästä.  STOP-merkkien ja pysäytysviivojen lisääminen molemmalle sivusuunnalle (merkit myös liittymäsarekeille, yht. 4 kpl).  Kokemäellä Rausenkulman kohdalla sijaitsevan yksittäisen kameravalvontatolpan siirtäminen Kaanaan liittymän kohdalle (kuvaamaan etelän suunnasta saapuvia).  Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.	1	ELY	200	0,001	2652 2/3750	-	1 020	Suojatie erittäin heikosti havaittavissa noin 20 m etäisyydellä liittymästä. Suojatie on suojatieohjeistuksen vastainen (50 km/h ja vain maalaus).  Yterinsantojentielä on jo ennakkovaroitusmerkki.  Nykyninen kamera osoitteessa 2/41/2600.  Sivutien KVL 2800.





# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55** Toimenpide-esitys

Sivu 1

Nopeusrajoitus
100 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h






# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55 Toimenpide-esitys

Sivu 3



Nopeusrajoitus
100 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h



# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55 Toimenpide-esitys


Nopeusrajoitus	
<span style="color: blue;">█</span>	100 km/h
<span style="color: magenta;">█</span>	80 km/h
<span style="color: orange;">█</span>	70 km/h
<span style="color: green;">█</span>	60 km/h
<span style="color: yellow;">█</span>	50 km/h



# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55** Toimenpide-esitys

Nopeusrajoitus	
	100 km/h
	80 km/h
	70 km/h
	60 km/h
	50 km/h






# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55** Toimenpide-esitys

Nopeusrajoitus
100 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h




# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55** Toimenpide-esitys

Sivu 8

Nopeusrajoitus
100 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h



2+2-keskikateellinen ohituskaistoitus

Alta alkaa

Alta päättyy

50 tulppa, ennakkomerkki

80 tulppa, ennakkomerkki




# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55 Toimenpide-esitys

Sivu 9

Nopeusrajoitus
100 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h




# Vt 2 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien verkko
- 55** Toimenpide-esitys

Sivu 10

Nopeusrajoitus	
<span style="color: blue;">█</span>	100 km/h
<span style="color: magenta;">█</span>	80 km/h
<span style="color: orange;">█</span>	70 km/h
<span style="color: green;">█</span>	60 km/h
<span style="color: yellow;">█</span>	50 km/h







KUVAILULEHTI

Julkaisusarjan nimi ja numero Raportteja 33/2016				
Vastuualue Liikenne ja infrastruktuuri				
Tekijät Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy Aleksi Krankka, Linea Konsultit Oy		Julkaisuaika Toukokuu 2016		
		Kustantaja   Julkaisija Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus		
		Hankkeen rahoittaja   toimeksiantaja		
Julkaisun nimi <b>Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus välillä Loimaa–Pori</b>				
Tiivistelmä Valtatie 2 Helsingistä Poriin toimii Satakunnan maakunnan pääliikenneyhteytenä pääkaupunkiseudulle ja se kuuluu EU:n päättämään TEN-T-verkkoon. Yhteysvälin pituudesta puolet sijaitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella ulottuen Loimaan, Huittisten, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin alueelle. Valtatietä on vuosien saatossa parannettu kohteittain pienempinä kokonaisuuksina: on porrastettu liittymiä, on rakennettu eritasoliittymiä ja vilkkaimmilla osuuksille on tehty nelikaistaistuksia ja ohituskaistoja. Nykyisen tien liikennemäärät ja palvelutaso vaihtelevat kuitenkin osuuksittain merkittävästi. Valtatien parantamiseksi on laadittu erillissuunnitelmia ja valtatieparantamista on sivuttu sekä liikennejärjestelmä- että kunnittaisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Koko valtatieparantamiseksi on käynnistymässä vuonna 2016 palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys. Nykytilanteen analyysin, maastokäyntien ja työryhmätyöskentelyn pohjalta valtatielle 2 on määritetty yhteensä yli 90 parantamiskohdetta, joihin on esitetty noin 250 toimenpidettä. Toimenpiteet on jaettu kolmeen kategoriaan: A) Ajouratamaalaukset, B) Liikennemerkkijärjestelyt ja C) Infratoimenpiteet. Suurin osa toimenpiteistä on pieniä, kustannustehokkaita ja nopeasti toteutettavissa olevia. Toimenpiteet on jaettu kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuutaho ja karkea yksikkökustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 9,9 miljoonaa euroa (osa kustannusarvioista puuttuu, koska toimenpiteet vaativat jatkosuunnittelua). Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 1,6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (nykyisin 22 heva-onnettomuutta vuodessa). Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevana vuosina esitettyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantalapaaveri järjestetään kahden vuoden kuluttua vuoden 2018 lopussa.				
Asiasanat (YSA:n mukaan) Jalankulku, pyöräily, jalankulku- ja pyöräilyväylä, suojatie, liikenneturvallisuus, henkilöliikenne, joukkoliikenne, liikenneväylä, liikennehallinto, liikennemerkit, ajonopeus, liikenneonnettomuudet, risteykset, liikennesuunnittelu, liikennevalot				
ISBN (painettu) 978-952-314-434-7	ISBN (PDF) 978-952-314-435-4	ISSN-L 2242-2846	ISSN (painettu) 2242-2846	ISSN (verkkojulkaisu) 2242-2854
www www.doria.fi/ely-keskus		URN URN:ISBN:978-952-314-435-4	Kieli Suomi	Sivumäärä 70
Julkaisun myyntijakaja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri				
Kustannuspaikka ja aika Turku, 2016			Painotalo Juvenes Print	



RAPORTEJA 33 | 2016

VALTATIEN 2 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS VÄLILLÄ LOIMAA–PORI

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ISBN 978-952-314-434-7 (painettu)

ISBN 978-952-314-435-4 (PDF)

ISSN-L 2242-2846

ISSN 2242-2846 (painettu)

ISSN 2242-2854 (verkkajulkaisu)

URN URN:ISBN:978-952-314-435-4

[www.doria.fi/ely-keskus](http://www.doria.fi/ely-keskus) | [www.ely-keskus.fi](http://www.ely-keskus.fi)